


FC991

Debi Kontrol Cihazı
KULLANIM KİLLAVUZZU



ORDEL



- Cihazı kullanmadan bu kılavuzun dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimiği kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında olüşebilecek elektrik arkından dolayı pattama veya yanına sebep olabilir.
- Cihaz içerişine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yanım ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlamıştır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sisteme olusabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlar malı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna baklıklarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değilse, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit veilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayı ve tamir etmeye çalışmayan, cihazın tamiratı yetkili servis ekibinden yapılmalıdır.

İÇİNDEKİLER

3

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	Sayfa No:
Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihazın Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Bağlantı Şeması	6
Bağlantı Ömekleri	7
Ürün Kodu	8
Teknik Özellikler	9
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları	10
Gösterge Ve Tuş Fonksiyonları	11
Konfigürasyon	12
Konfigürasyon Sayfasına Giriş	13
Konfigürasyon Sayfası Parametreleri	14
Operator Sayfası Giriş	22
Operator Sayfası Parametreleri	23
Lojik Girişlerin Kullanılması	24
Seri İletişim (Mbus Rt)	25

CİHAZIN TANIMI

4

FC991 Model cihaz darbe,akım ve gerilim olarak programlanabilen akış ölçüm cihazıdır.
Cihaz anlık akış,toplam akış ve bach toplam değerlerini gösteresinde gösterir.

Cihaz ayarlanabilen üç adet set noktası ile üç sayısal çıkış denetleyebilir. Set değerlerini anlık,toplam ve batch toplam değerlerine atanabilir.Bir adet analog çıkış ile yine anlık,toplam ve batch toplam değerleri iletiminde (Transmitter olarak) kullanılabilir.Ölçüm bilgileri RS-485 hattı üzerinden Modbus rtu protokoli ile belli bir sisteme bağlanıp bilgiler izlenebilir. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için cihazın içermesi gereklidir.

2 Adet 6 Digit Numerik Göstergesi

11 Digit Toplam ve Bach Toplam Toplayıcı

1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)

Sensör Girişleri (mA, mV, V, Puls (NPN ve PNP), Mekanik Kontak yada Proksimity Switch)

2 Adet Sayısal Giriş 15V (Toplam ve Bach Toplam değerlerini Sıfırlamak İçin)

1 Adet RS485 İletişim Birimi

2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)

4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)

100-240VAC Universal veya 24V AC/DC Besleme

Giriş/Cıkış Modülleri Arası İzolasyon

Retransmisyon (Anlık, Toplam, Bach toplam)

7 Farklı Röle Fonksiyonu

ON/OFF Kontrol

100ms Örnüklemeye Kontrol Çevrimi

Standart MODBUS RTU iletişim Protokoli


KULLANIMA HAZIRLIK AŞAMALARI

5

Cihazı kullanılmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.

- FC991 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya başlamadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sistemimize en uygun konfigürasyonу yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına gerekçi güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekrانına dönünüz.

Bu kullanım kılavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölmelerde ayrıntılı olarak verilmiştir.




Şekil-1

Modül	Açıklama
S1	Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör (0/4-20mA , 0/2-10VDC , mv) bu modüldeki uygun sembollerin bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır.
LU	Lojik giriş modülü Puls ölçümü yada Toplam değer ve bach toplamını sıfırlamak için kullanılangirişlerdir.
O1,O2	Analog Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "IF" parametresi ile belirlenir).
R1,R2,R3,R4	Röle Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "IF", "ZF" parametreleri ile belirlenir).
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme geniliği ürün kodu ile belirlenir).


BAĞLANTı ÖRNEKLERİ

7

4 Röleli NO Kontak Uçları :




Lojik Girişlerin Bağlanması :




V Gerilim Girişİ :


01-02 Analog Çıkışı :



Akım Girişİ :




2 Telli Transmitter Bağlantısı :




V Gerilim Girişİ :


NPN Darbe Girişİ Bağlantı Şeması :



PNP Darbe Girişİ Bağlantı Şeması :



Besleme Uçları :



RS485 İletişim Uçları :



Not : Yıldız ile işaretli modüller opsiyoneldir. Modül bilgisi için cihaz kodlamasına bakınız.



NPN Sensör
Pinlerin takılması



PNP Sensör
Pinlerin takılması

FC991 - / / / /

Besleme Gerilimi :

0 = 100-240Vac (Universal)

1 = 24Vac/dc

İletişim Modülü :

0 = Yok

3 = RS485 İletişim Birimi

Analog Çıkış Modülü :

0 = Yok

1 = 0/4-20mA Akım Çıkış

2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış

R1 Çıkış Modülü :

0 = Yok

1 = NO Kontak

2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

3 = NO/NC Kontak

R2 Çıkış Modülü :

0 = Yok

1 = NO Kontak

2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)


Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanımlı klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

9

Besleme Gerilimi (PS)	100-240V AC/DC - 18-32V AC/DC (+%10 -%15) 50-60Hz
Güç Tüketimi	5W,8VA
Sensör Girişи	<p>İki Telli Transmitter : 4-20mA Akım : 0-20mA / 4-20mA Gerilim : 0-50mV , 0-10V Puls (NPN, PNP) 8000 Hz kadar okuma</p>
Transmitter Besleme (TX)	<p>Mekanik kontak, Proksimity Switch kontak 24Vdc (Isc = 30mA)</p>
Analog Giriş Empedansları	<p>Termokupl, mV : 10mΩ Akım : 10Ω Gerilim : 1MΩ</p>
Analog Çıkışlar (O1,O2)	Akım : 0/4-20mA ($R_L \leq 500\Omega$)
Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4)	Kontak : 250Vac, 5A Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA
Kontak Ömrü	<p>Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama 250V, 5A Rezistif Yükle : 100.000 anahtarlama</p>
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme
Doğruluk	+/- %0,2
Ömekleme Zamanı	100ms
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C Depolama : 20...+65C
Koruma Sınıfı	Ön Panel : IP54 Gövde : IP20
Ölçüler	Genişlik : 96mm Yükseklik : 96mm Derinlik : 110mm
Pano kesim ölçülerleri	96+-0,5 mm x 96+-0,5 mm
Ağırlık	430gr

GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI



PROSES-EKRANI:

Cihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntünlendikten sonra “1” göstergede ölçülen akış değeri veya hata mesajı, “2” göstergede ise toplam değer gözükür. Bu ekran **Proses-Ekrani** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.

1	1. GÖSTERGE	Proses-Ekranında anlık akış değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
2	2. GÖSTERGE	Bu gösterge yukarı ok tuşuna basıldığında toplam ve aşağı ok tuşuna basıldığında batch toplam değerini , diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
3	R1 LEDİ	“R1” Röle modülü enerjili iken yanar.
4	R2 LEDİ	“R2” Röle modülü enerjili iken yanar.
5	R3 LEDİ	“R3” Röle modülü enerjili iken yanar.
6	R4 LEDİ	“R4” Röle modülü enerjili iken yanar.
7	MN LEDİ	Bu modelde kullanılmamaktadır.
8	SN LEDİ	Bu modelde kullanılmamaktadır.

ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R	b	ئ	د	ئ	ف	ئ	ح	ئ	ل	ئ	ل	ئ
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ئ	و	پ	ۋ	ر	ل	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ	ئ

HATA MESAJLARI

- Err. 1** “S1” Girişindeki sensör algılanamıyor.
- - - Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
 - - - Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.

TUŞ FONKSIYONLARI

- * Kısa basıldığında sayı başına dönülür,
2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekrana dönülür.
- « Proses ekranındayken basılırsa toplam değeri gösterir. Menülerde parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
- » Proses ekranındayken basılırsa batch toplam değeri gösterir. Menülerde parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
- ↶ Herhangi bir ekranда iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir.
Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.

KONFIGÜRASYON

12

FC991 Serisi cihazlar debi ölçümlü için tasarlanmış cihazlardır. Bu nedenle 'puls,mv,mA,V' giriş modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazların her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilimektedir. Bu nedenle FC991 cihazı, kullanılmaya başlamadan önce, giriş/cıkış tiplerinin ve fonksiyonlarını, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gereklidir.

FC991 serisi cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak dört adet analog giriş, bir adet analog çıkış ve iki adet röle çıkışlı, RS485 iletişim modülü bulunmaktadır. Bu modüllerin tipleri, fonksiyonları ve skalarları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.

Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlaymadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatları göre konfiğüre ediniz.


Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

- ◆ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "L,Z" mesajı görünene kadar "*" ve "" tuşlarının ikisini birden basılı tutunuz.
- ◆ PV göstergesinde "L,Z" mesajı varken "" ve "" tuşları ile "SP" göstergesindeki degeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "0" dir).
- ◆ "" tuşuna bastığınızda gördüğünüz sifre yalnız ise Proses-Ekrana dönülür, doğru ise konfigürasyon sayfasındaki ilk parametreye ulaşılır.
- ◆ Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçenekleri göntür.
- ◆ Artık "" tuşunu basarak sırasıyla diğer konfigürasyon parametrelerine ulaşabilirsiniz.
- ◆ Parametrenin ayar seçeneklerini değiştirmek için "" ve "" tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için "" tuşunu kullanınız. "" tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranna dönülür.
- ◆ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görerek *ile/erfemek için "** ve "" tuşlarına birlikte basınız.

KONFIGÜRASYON SAYFASINA GİRİŞ

13



Konfigüre sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

Şekil-3

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

14

Par. 01— P1 OFF	Tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler. Ayar Aralığı : 0 - 4	Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre "0" konumuna getirilmeli ve ikisi aynı "☒" tuşuna basılmalıdır.
Par. 02— P2 1	"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümu için kullanılır. Ayar Seçenekleri : Tablo-1	Ayar Seçenekleri : OFF , 0
Par. 03— P3 PULS	"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümu için kullanılır. Ayar Seçenekleri : Tablo-1	Ayar Seçenekleri : OFF
Par. 04— P4 0.0	"S1" Üniversal sensör modülünün skala altdeğerini belirler. Ayar Aralığı : - 190.0 - 320.0	"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler. Ayar Aralığı : 0.0 - 320.0
Par. 05— P5 100.0	"S1" Üniversal sensör modülünün skala üst değerini belirler. Ayar Aralığı : 0.0 - 320.0	"S1" Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün algılanamaması durumunda, skalamız hangi değerini alacağını belirler. Ayar Seçenekleri : L (Alt değer), H (Üst değer)
Par. 06— P6 L	Analog girişlere uygulan sayisal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer artırdığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer. Ayar Aralığı : 0.1 - 1.0	Birim : sn
Par. 07— P7 0.1		

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

15

Par. 08— node 0	Sensör tipi pulse seçildiğinde akış bilgisini hesaplatkenki çalışma modunu belirler.	Ayar Aralığı : 0 - 1
Par. 09— Pulse 1 1 1	Çalışma esnasında giriş tipi pulse seçilmiş ise PV ekranında anlık pulse bilgisini gösteren yoksa litre olarak anlık akış bilgisini mi göstereceğini belirler.	Ayar Seçenekleri : 1 - 2 (Litre), 3 - 4 (Pulse)
Par. 10— Set Point 1 1 1	SP ekranında gösterilecek parametreyi seçer.	Ayar Seçenekleri : 1 - 2 = Toplam litre 3 = Toplam Pulse 4 = Röle 1 ait Set değeri 5 = Röle 2 ait Set değeri 6 = Röle 3 ait Set değeri
Par. 11— Pulse 1 1 1	Mod "0" olarak seçilmişse litreye (1 2 3) karşılık gelen puls değeri.	Ayar Aralığı : 1- 32000
Par. 12— Set Point 0 0 0	Mod "0" olarak seçilmişse pulse (Pulse 1) karşılık gelen litreyi belirler.	Ayar Aralığı : 0 - 32000
Par. 13— Total 1 1 1	Toplayıcının ılerleme hızını belirleyen parametredir. Saniye, dakika yada saat olarak ayarlanabilir. Yapılan seçime göre anlık akış birim/saniye, birim/dakika yada birim/saat olarak toplayıcının ilklemesi kontrol edilir.	Ayar Seçenekleri : Həlfir, nəvn, 1EE

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

16

Par. 14— **F_{rP}**
Off **I**

Toplayıcı ilerlemesi için anlık akışın minimum değerini belirleyen parametredir. Q_i ile 25 arasında ayarlanabilir. Anlık akış bu parametrede girilen değerden küçükise toplayıcı icermez.

Ayar Aralığı : Q_i - 25

Par. 15— **tFr**
0 **I**

Cihaza akış bilgisi darbe şeklinde veriliyorsa, cihaz peş peşe aldığı iki darbe arasındaki süreden değerini hesaplar.Ardışık iki giriş darbesi arasındaki süre tFr süresini aşarsa anlık değer sıfırınan.Darbe sıklığı düşük olan uygulamalarda tFr yeterince uzun bir süreye ayarlanmalıdır.Bu süre anlık akışın ölçülebilecek minimum değeri üzerinde de etkilidir.

Birimİ sanıyedir.Ayar aralığı: 1 250 sn

Par. 16— **tbn**
0 **I**

Cihazaakis bilgisi mekanik bir kontak ile veriliyorsa, kontak sıkışmalarının neden olduğu hatalı sayma işlemini engellemek amacıyla darbeye verilen gecikme süresini belirler. Giriş darbeleri yarı-iletken sensörlerden alınıyorsa "0" olarak ayarlanmalıdır. Bu parametre sıfırdan farklı ise giriş darbelerin sıklığı da sınırlanır. Örneğin 5 olarak ayarlanırsa, giriş darbesi konum değiştiğinden 5 milisaniye sonra değerlendirilir. Dolayısıyla maksimum darbe sıklığı (kare dalga için) 100HZ ile sınırlıdır.100 Hz'in üzerindeki darbeler sayılamaz.

Birimİ milisaniyedir.Ayar aralığı 0 .. 100 msn

Par. 17— **F_{rP}**
0 **I**

Çarpan değeri. $3600 \times$ Gelen puls bilgisi $\times F_{rP}$ / PPU bölünerek çikan değer ekranда gösterilir.

Ayar Aralığı: I - 18

Par. 18— **PPU**
3600 **I**

Bölen değeri. $3600 \times$ Gelen puls bilgisi $\times F_{rP}$ / PPU bölünür. Çikan sonuç ekranada gösterilir.

Ayar Aralığı : I - 32000

Par. 19— **bol**
1 **I**

Mod "1" olarak seçilmiş ise hesaplama sonucu çikan değer ekranda gösterilmesiyecek kadar büyük ise bu değeri (bol) parametresine bölerek Ayar Aralığı: I - 1000

Par.20— ***I/F***
 FF

"O1" Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

Tablo-4		No	Analog Çıkış Fonksiyonu
<i>aFF</i>	0	Yok	
<i>F1.O_U</i>	1	Anlık Akış Ölçümü İletimi (Transmitter)	
<i>tPFL</i>	2	Toplam Ölçüm Değeri İletimi (Transmitter)	
<i>tbfL</i>	3	Batch Ölçüm Değeri İletimi (Transmitter)	

Par.21— ***I/I***
 2Ω

"O1" Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

Tablo-5		No	Analog Çıkış Tipi
<i>0-2Ω</i>	0	0-20mA	
<i>2Ω-0</i>	1	20-0mA	
<i>4-2Ω</i>	2	4-20mA	
<i>2Ω- 4</i>	3	20-4mA	
<i>0- 1Ω</i>	4	0-10V	
<i>1Ω-0</i>	5	10-0V	
<i>2- 1Ω</i>	6	2-10V	
<i>1Ω-2</i>	7	10-2V	

Uyarı: İlk dört seçenekin kullanılabilmesi için ürün kodundan bu modülün "04-20mA" olarak, son dört seçenekin kullanılabilmesi için ise "02-10V" olarak seçilmiş olması gereklidir.

Par.22— ***LL***
 0

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skorasının altı değerini belirler.

Ayar Aralığı: **0 - 32000**

Par.23— ***HL***
 8000

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skorasının üst değerini belirler.

Ayar Aralığı: **0.0 - 32000**

Par. 24—**o2.F
oFF**

“O2” Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

Tablo-4		No	Analog Çıkış Fonksiyonu
<i>oFF</i>	0	Yok	
<i>FLoU</i>	1	Anlık Akış Ölçümü İletimi (Transmitter)	
<i>tPFL</i>	2	Toplam Ölçüm Değeri İletimi (Transmitter)	
<i>tbfL</i>	3	Batch Ölçüm Değeri İletimi (Transmitter)	

Par. 25—**o2.L
4- 20**

“O1” Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

Tablo-5		No	Analog Çıkış Tipi
<i>0-20</i>	0	0-20mA	
<i>20-0</i>	1	20-0mA	
<i>4-20</i>	2	4-20mA	
<i>20- 4</i>	3	20-4mA	
<i>0- 10</i>	4	0-10V	
<i>10- 0</i>	5	10-0V	
<i>2- 10</i>	6	2-10V	
<i>10- 2</i>	7	10-2V	

Uyari: İlk dört seçenekin kullanılabilmesi için ürün kodundan bu modülün “04-20mA” olarak, son dört seçenekin kullanılabilmesi için ise “02-10V” olarak seçilmiş olması gereklidir.

Par. 26—**o2.L
0**

“O1” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skorasının altı değerini belirler.

Ayar Aralığı: 0 - 32000






Par. 27—**o2.HL
8000**

“O1” Analog çıkış modülünün üst değerini belirler.
Ayar Aralığı: 0.0 - 32000

Par. 28 – r_{PF_L}

"R1" Röle çıkış modülüün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Tablo-6			No	Röle Fonksiyonu
αFF	0	Yok		
PF_L	1	Anlık Akış Üst Limit Kontrol	1 0 0	
nFL	2	Anlık Akış Alt Limit Kontrol	1 0 0	
PtF	3	Toplam Üst Limit Kontrol	1 0 0	
nL_F	4	Toplam Alt Limit Kontrol	1 0 0	
Pbt	5	Batch Toplam Üst Limit Kontrol	1 0 0	
nbt	6	Batch Toplam Alt Limit Kontrol	1 0 0	
Pul	7	Pulse Limit Kontrol	1 0	Toplayıcıya göre belirli aralıklarla pulse çıkışı verir.

Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histeresis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "HYS.n" parametresi ile belirlenir. (**Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır.**)
Alarm çizimlerindeki "1"ler ilgili rölenin enerjili olduğunu "0"lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

Par. 29 – $r_{\alpha FF}$

"R2" Röle çıkış modülüün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

20


Par. 30—  R3F oFF	"R3" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
Par. 31—  R4F oFF	"R4" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : Tablo-6
Par. 32—  PLTH 100	Ayar Aralığı : 0.1 - 9999
Par. 33—  PLTT 0.1	Ayar Aralığı : 0.1 - 100
Par. 34—  Raddr 1	Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir. Ayar Aralığı : oFF(Kapalı) , 1 - 255
Par. 35—  bRuid 9.6	Seri iletişim hızını belirler. Ayar Seçenekleri : 96 , 192 , 384 Birim : Kbps
Par. 36—  Prty Eun	Seri iletişimdeki parity tipini belirler. Ayar Seçenekleri : norE(Yökt) , odd(Tek) , Eun(Çift)
Par. 37—  rLst Enbl	Ön paneldeki tuşlarla toplayıcının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını belirleyen parametredir. Ana ekrandayken sırayla önce * sonra ≈ tuşuna aynı anda basıldığında toplayıcı sıfırlanır. Ayar Seçenekleri : Enbl (Açık) , dLbL (Kapalı)
Par. 38—  bLst Enbl	Ön paneldeki tuşlara batch toplayıcının sıfırlanıp sıfırlanmayacağı belirleyen parametredir. Ana ekrandayken sırayla önce * sonra ≈ tuşuna aynı anda basıldığında batch toplayıcı sıfırlanır. Ayar Seçenekleri : Enbl (Açık) , dLbL (Kapalı)

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

21

Par. 39 –  Enbl	Toplayıcının lojik girişlerle sıfırlanıp sıfırlanmayacağıını belileyen parametredir. Bağantisı ile ilgili 9. sayfadaki lojik bağlılı şemasına bakınız.
Par. 40 –  Enbl	Batch toplayıcının lojik girişlerle sıfırlanıp sıfırlanmayacağıını belileyen parametredir. Bağantisı ile ilgili 9. sayfadaki lojik bağlılı şemasına bakınız.
Par. 41 –  0	Ayar Seçenekleri : Enbl (Açık) , dEnbl (Kapalı) Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler. Ayar Aralığı : 0 - 9999

Operatör sayfasında rölyeflerde ait set değerleri (**ՆԵԼ 1**, **ՆԵԼ 2**) ve bu settelere ait histerezsiz değerleri (**ԿԿԿ 1**, **ԿԿԿ 2**, **ԿԿԿ 3**, **ԿԿԿ 4**) parametreleri bulunur. Bu parametrelerle ulaşılabilirlik için Proses-Ekranında iken istenildiği anda "**[≡]**" tuşuna basılarak bu parametrelerle ulaşılabilir ve "**[***" tuşuna basılarak yine Proses-Ekranına dönülür.



Operatör Sayfası Parametreleri:

Üst göstergede parametre ismi, alt göstegede bu parametrenin değeri veya ayar seçeneği görünür. Ayar seçeneğini değiştirmek için "**[≡]**" ve "**[≡]**" tuşları kullanılır.

Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

5E5.1 0.0	"R1" Modülünün set değerini belirler. Ayar Aralığı : 0 - 32000
5E5.2 0.0	"R2" Modülünün set değerini belirler. Ayar Aralığı : 0 - 32000
5E5.3 0.0	"R3" Modülünün set değerini belirler. Ayar Aralığı : 0 - 32000
5E5.4 0.0	"R4" Modülünün set değerini belirler. Ayar Aralığı : 0 - 32000
H5B.1 0.1	"R1" Modülünün histerezis değerini belirler. Ayar Aralığı : LEC(Kilitli) , 0 - 1000
H5B.2 0.1	"R2" Modülünün histerezis değerini belirler. Ayar Aralığı : LEC(Kilitli) , 0 - 1000
H5B.3 0.1	"R3" Modülünün histerezis değerini belirler. Ayar Aralığı : LEC(Kilitli) , 0 - 1000
H5B.4 0.1	"R4" Modülünün histerezis değerini belirler. Ayar Aralığı : LEC(Kilitli) , 0 - 1000

LOJİK GİRİŞLERİN KULLANILMASI

24


Lojik giriş modülüünün kullanımı:

Bu cihazlardaki "LU" lojik giriş modülünde 3 adet lojik giriş bulunmaktadır. Bu girişler bağlılığı şemasında sırasıyla P1, P2, Puls olarak görünür ve VS+ ucu bu girişlere bağlanarak çalışır. P1 toplam değeri sıfırlamak için, P2 batch toplayıcı sıfırlamak için, P3 puls öncümü için kullanılır.


LOJİK RESETLEME :

DARBE GİRİŞ BAĞLANTı ŞEMASI :


Lojik Girişlerin Bağlanması :



PNP Darbe Giriş Bağlantı Şeması :



NPN Darbe Giriş Bağlantı Şeması :



SERİ İLETİŞİM

25

FC991 Model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelerle ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim Half-Duplex RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerinde 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında aynı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "Addr", "RJ45" ve "Prot" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gereklili olan diğer bilgiler sağdadıktablolarda verilmiştir.

Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:

Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers

Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers

SERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

26

BIT Tipi Parametreler (CO/LS)

Adres	Açıklama (1 / 0)	Yazma Izni
0		
1	"R1" röle modülü (ON / OFF)	
2	"R2" röle modülü (ON / OFF)	
3	"R3" röle modülü (ON / OFF)	
4	"R4" röle modülü (ON / OFF)	
5	ERR1 Hatası (Var / Yok)	Yok

REGISTER Tipi Parametreler (REG/STERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma Izni
0	Geçerli ondalık derecesi	0	3	1	Yok
1	Ölçülen proses değeri	0	32000	10^DP	Yok
20-21	Toplam değer (32 bit) 4 bayt				
22-23	Bach toplam değeri (32 bit) 4 bayt				

ORDEL

Üretici ve Teknik Servis :

ORDEL Ltd. Şti. Uzayçağı Cad. 1252. Sok. No:12 OSTİM / ANKARA
Tel:+90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78

www.ordel.com.tr