


OC440

FIRIN KONTROL CİHAZI
KULLANIM KILAVUZU



48 x 48 x 108 mm

ORDEN



Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Cihazın bozulması durumunda olusabilecek kaza ve zararları engellemek için önlem alın.

Cihazı kolay tutuşan ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın.
Cihaz içeresine sıvı maddeler ve metal parçaların girmemesi için önlem alın.

Cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.

Kullanım hatalarından kaynaklanan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

Cihaz ile ilgili bağlantıları bağıltı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin.

Cihaz bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanılmalıdır.

Sensör ve sinyal kabloları, yüksek akımlı ve gerilimli güç kablolarına yakını olmamalıdır.

Cihaz bakanlıkça tespit ve ilan edilen ömrü 10 yıldır.

Cihaz ayarları kullanım yerine göre ve koşullarına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.

İÇİNDEKİLER

3

AÇIKLAMA

	Sayfa No:
Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihazın Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Bağlantı Şeması	6
Ürün Kodu	8
Teknik Özellikler	9
Sıcaklık Sensörleri	10
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları	11
Kullanım	13
Konfigürasyon Sayfası Parametreleri	14
Operator Sayfası Parametreleri	23
Auto-Tune İşlemi	26
Seri İletişim	27
Hata Mesajları	32
Konfigürasyon	33
Not	34

OC440 Model cihazlar Sıcaklı-kontrol ve Zamanlama işlemlerini birlikte yürütülmESİ gereken uygulamalar için tasarlanmış, standart 48x48mm ebatlarında, yüksek teknoloji ile üretilmiş, uluslararası arası standartlara uyumlu, güvenilir cihazlardır.

Gelişmiş (PID, ON/OFF) kontrol, yüksek hassasiyet ve kararlılık, geniş alternatifli donanım seçenekleri, çok amaçlı programlanabilme ve kolay kullanım özelliklerini birlikte sunar.

Üniversal Güç-Kaynağı sayesinde her türlü besleme kaynağı ile kullanılabilir.
Rs485 iletişim modülü sayesinde standart bir MODBUS iletişim ağına bağlanabilir. Bu ağ üzerinden veri aktarılabilir ve kontrol edilebilir.

2 Adet 4 Digit Nümerik Göstergе

4 Adet LED Göstergе

1 Adet Üniversal Sensör Girişи (TC, RT)

1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)

1 Adet RS485 İletişim Modülü

3 Adet Röle veya Lojik Çıkış R1,R2 (24V)-R3 (15V)

100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme

Giriş/Çıkış Modülleri Arası izolasyon

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)

Sensör Anıza Tespitİ

9 Farklı Röle Fonksiyonu

ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı

100ms Ömekleme ve Kontrol Çevrimi

Standart Modbus RTU İletişim Modülü


KULLANIMA HAZIRLIK AŞAMALARI

5

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.

- OC440 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya başlamadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sistemimize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve bağıltı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyerseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi yapınız.
- Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekrانına dönünüz.



Bu kullanım klavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılabileceği ilgili bölmelerde ayrıntılı olarak verilmiştir.




Şekil-1

Modül	Açıklama
S1	Universal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçülmü için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemensiere bağlanmalıdır).
O1	Analog çıkış modülü (Bu modülün içeriği ürün kodu ile, fonksiyonu ise konfigürasyon sayfasındaki "o_if" parametresi ile belirlenir).
LU	RS485 iletişim Modülü
R1,R2,R3	Föle çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "r_if", "r_Zf", "r_3F" parametrelerile belirlenir).
PS	Besleme gerilimi girişü (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).



HIZLI BAĞLANTI ŞEKİLLERİ





RS-485
İletişim Bağlantısı *
(MODBUS - RTU)




Analog Çıktı *
(0-20mA/0-10V)



Röle/SSR Çıktıları *



RT Girişü (2 Telli)



* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.

OC440 - / 0 / 0

Besleme Gerilimi :

- 0 = 100-240Vac (Universal)
1 = 24Vac/dc

İletişim Modülü :

0 = Yok

3 = RS485 İletişim Birimi

Not : Bu modül 3 olarak kodlandığında analog çıkış modülü ve R3 modülü 0 olarak kodlanmalıdır.

Analog Çıkış Modülü :

0 = Yok

1 = 0/4-20mA Akım Çıkış

2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış

Not : Bu modül 1 yada 2 olarak kodlandığında iletişim modülü ve R3 modülü 0 olarak kodlanmalıdır.

R1 Çıkış Modülü :

0 = Yok

1 = NO Kontak

2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

3 = NO/NC Kontak

R2,R3 Çıkış Modülleri :

0 = Yok

1 = NO Kontak

2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

Not : R3 modülü kodlandığında iletişim modülü ve analog çıkış modülü 0 olarak kodlanmalıdır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

9

Besleme Gerilimi	100-240Vac/dc: +%/10 -%15	24Vac/dc: +%/10 -%/20
Güç Tüketimi	4W,6VA	
Analog Giriş (S1)	Termokupl (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U), Rezistans Termometre (Pt100)	
Analog Giriş Empedansı	Termokupl: 10MΩ	
Analog Çıkış (O1)	Akim: 0/4-20mA, 20-4/0mA (RL ≤ 500Ω)	Gerilim: 0/2-10V, 10-2/0V (RL ≥ 1MΩ)
Dijital Çıkışlar (R1,R2)	NO Kontak: 250Vac 3A	NC Kontak: 250Vac 3A
Kontak Ömrü	Yüksüz: 10.000.000 anahtarlama,	250V 3A Rezistif Yükte: 100.000
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- 0,2	
Örnekleme Zamanı	100ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -10...+55C, Depolama: -20...+65C	
Ölçüler	Genişlik: 48mm, Yükseklik: 48mm, Derinlik: 108mm	
Pano kesim ölçülerí	45+/-.5 mm x 45+/-0.5 mm	
Ağırlık	154gr	

Sensor Tipi	Standart	Sıcaklık Aralığı	
		(°C)	(°F)
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC584-1	60, 1820	140, 3308
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC584-1	-200, 840	-328, 1544
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC584-1	-200, 1120	-328, 1562
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC584-1	-200, 1360	-328, 2480
Type-L Termokupl (Fe-Const)	DIN43710	-200, 900	-328, 1652
Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)	IEC584-1	-200, 1300	-328, 2372
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC584-1	-200, 400	-328, 752
Type-U Termokupl (Cu-Const)	DIN43710	-200, 600	-328, 1112
Pt-100 Rezistans Termometre	IEC751	-200, 840	-328, 1544

GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI



PROSES-EKRANI:

Cihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntünlendikten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "SP" göstergesinde ise kontrol set değeri görüntüntülür. Bu ekran **Proses-Ekrani** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak ekran kullanılır.

1	R1 LEDİ	Birinci çıkışın (R1) durumunu gösterir.
2	R2 LEDİ	İkinci çıkışın (R2) durumunu gösterir.
3	IP LEDİ	Uyarı kontağının (IP) durumunu gösterir.
4	SN LEDİ	Zamanlama işlemi devam ederken 1s aralıklla yanıp söner.
5	SICAKLIK GÖSTERGESİ	Firm sıcaklığını ve hata mesajlarını gösterir.
6	ZAMAN GÖSTERGESİ	Zamanlama işlemi devam ederken, kalan zamanı gösterir ve zaman bittiğinde "0" olur.
7	SICAKLIK AYAR TUŞU	Sıcaklık-Ayar moduna geçmek için kullanılır.
8	YUKARI OK TUŞU	Zamanlama işlemini başlatmak (START) için ve ayar değerlerini artırmak (STOP) için kullanılır.
9	AŞAĞI OK TUŞU	Zamanlama işlemini sonlandırmak (STOP) için ve ayar değerlerini düşürmek için kullanılır.
10	ZAMAN AYAR TUŞU	Zaman-Ayar moduna geçmek için kullanılır.

ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R	b	ئ	د	ئ	ف	ئ	ح	ئ	ل	ئ	ل	ئ
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ئ	و	پ	ۋ	ر	ل	ئ	ى	و	ئ	ر	ئ	ئ

HATA MESAJLARI

- Err. 1** “S1” Girişindeki sensör algılanamıyor.
- Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
- Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.

TUŞ FONKSIYONLARI

- Kısa basıldığında sıcaklık set değerini girmek için kullanılır.
- Menüye girilmesse 2-3 sn basılı tutarak menü den çıkış için kullanılır.
- Proses-Ekranda programı başlatmak için kullanılır. Diğer menülerde parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
- Proses-Ekranda programı durdurmak için kullanılır. Diğer menülerde parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
- Herhangi bir ekranда iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir.
- Proses-Ekranda iken kısa basıldığında çalışma süresini girmek için kullanılır.

Sıcaklık Değerinin Ayarlanması:

 Tuşuna basılır. Zaman göstergesinde "----" göründüğünde, sıcaklık göstergesindeki değer

 ve  tuşları ile istenilen sıcaklık değerine ayarlanır.

Zaman Değerinin Ayarlanması:

 Tuşuna basılır. Sıcaklık göstergesinde "----" göründüğünde, zaman göstergesindeki değer

 ve  tuşları ile istenilen zaman değerine ayarlanır.

Gecikme Süresinin (dL.RY) Ayarlanması:

 Tuşuna iki defa basıldığında ekranда üst göstergede dly gözüktür. Alt ekranı istenilen bekleme süresi girilir.

Zamanlama İşlemimin Başlatılması:

Zamanlama işlemimi başlatmak için  (**START**) Tuşuna basmak veya **Uyarı-Kontağıını** kapalı konuma getirmek yeterlidir. Zamanlama işlemi başlığında "SN" ledi 1s aralıklıkla yanıp söner. Fakat sıcaklık göstergesinde bir Hata-Mesajı (Bkz. Sayfa-11) var ise zamanlama işlemi başlatılamaz.

Zamanlama İşleminin Sonlandırılması:

Zamanlama işlemimi sonlandırmak için  (**STOP**) Tuşuna basmak veya **Uyarı-Kontağını** açık konuma getirmek yeterlidir.


Diger Ayarlar:

Diger ayarlar için  ve  tuşlarına birlikte basılarak **Operatör-Seviyesi** ekranına ulaşılır. Parametreler  **Operatör Şifresi** girilerek değiştirilebilir. Bu parametrelerin açıklamaları bir sonraki sayfada verilmiştir.

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ GİRİŞ

14

Konfigürasyon Sayfasına Geçmek için



KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

15

Ekran

Açıklama

Par.01---	 	Konfigürasyon sayfasına giriş güvenlik şifresi. Bir şifre tanımlanmışsa şifre girilmeden menüye ulaşılamaz. Fabrika ayarında şifre (0) olarak tanımlanmıştır. Ünütülmesi halinde 5647 girişlerle menüye ulaşılabilir. Ayar seçenekleri : -1999 - 9999
-----------	---	---

Par.02---	 	Fabrika ayarlarına dönmek için kullanılır. Bunu yapmak için bu parametreyi on konumuna alıp yine bu parametre ekranда iken önce  ve sonra  tuşlarına beraber basılır. Bu işlem doğru yapıldığında cihaz resettenir ve kapanıp yeniden açılır. Fabrika ayarlarına dönülmüş olur. Ayar seçenekleri : =
-----------	---	--

Par.03---	 	Ölçüm ondalık derecesi. Bu parametre değiştirildiğinde set ve histerezis değerleri kontrol edilmelidir. Ayar seçenekleri : 0 - 1
-----------	---	--

Par.04---	 	Universal analog giriş tipini belirler. Ayar seçenekleri : Tablo 1
-----------	---	---

Tablo-1

R_L lt	Sensor Tipi	Standart	Sıcaklık Aralığı
(°C)	(°F)		
I	Type B Termokopl	IEC584-1	60, 1820 140, 3308
E	Type E Termokopl	IEC584-1	-200, 840 -328, 1544
J	Type J Termokopl	IEC584-1	-200, 1120 -328, 1562
K	Type K Termokopl	IEC584-1	-200, 1360 -328, 2480
L	Type L Termokopl	DIN43710	-200, 900 -328, 1652
N	Type N Termokopl	IEC584-1	-200, 1300 -328, 2372
R	Type R Termokopl	IEC584-1	-40, 1760 104, 3200
S	Type S Termokopl	IEC584-1	-40, 1760 104, 3200
T	Type T Termokopl	IEC584-1	-200, 400 -328, 752
U	Type U Termokopl	DIN43710	-200, 600 -328, 1112
rL	Pt100 Rezistans Termometre	IEC751	-200, 840 -328, 1544

Par.05---	 	Sensör kopuk davranışı. Ayar seçenekleri : L □ - H □
-----------	---	--

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

16



Par.06---	EU	Sıcaklık birimi.
	οC	Ayar seçenekleri : οC - οF
Par.07---	L B B	Sıcaklık hata giderme değeri. Bu parametreyle girilen (+) yada (-) değere göre sensörden okunan değerin üstüne ekler yada çıkartıp ekran da gösterir.
	οC	Ayar seçenekleri : -οC - οB Birimi °C
Par.08---	F T C	Filtre zaman sabiti.
	ΙΟ	Ayar seçenekleri : Ω 1 - ΙΟ Birimi SanİYE
Par.09---	r ΙF ροL	"R1" Röle çıkış modülünün tipini belirler.
		Ayar seçenekleri : Tablo 2-3

Tablo-2

0	οFF	Kullanılmıyor
1	rοC	On / Off Isıtma Çıkışı
2	δοC	On / Off Soğutma Çıkışı
3	RHR	Mıtlak Yukarı Sapma Alarmı
4	RLR	Mıtlak Aşağı Sapma Alarmı
5	HdR	Bağlı Yukarı Sapma Alarmı
6	LdR	Bağlı Aşağı Sapma Alarmı
7	abR	Band Dışı Alarm
8	ĽbR	Band İçi Alarm
9	PPL	“+” Yöndeki Kontrol Çıkışı
10	nPL	“-” Yöndeki Kontrol Çıkışı
11	οPn	Vana Aç
12	LЛS	Vana Kıs
13	RPr	Yaklaşım bandı içinde ise
14	οdu	Yaklaşım bandı dışında ise
15	rUn	Zaman devam ediyor ise
16	Ltu	Son zamanın biriminde
17	EoP	Zaman bitiminden itibaren

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

Tablo-3

Alarm Tipi	Kısaltma	Grafik Gösterim
ON/OFF İsturma	$r\alpha\Gamma$	
ON/OFF Soğutma	$d\alpha\Gamma$	
Mutlak Yukarı Sapma Alarmı	RHR	
Mutlak Aşağı Sapma Alarmı	RLR	
Bağılı Yukarı Sapma Alarmı	HdR	
Bağılı Aşağı Sapma Alarmı	LdR	
Band Dışı Alarm	obR	
Band İçi Alarm	$\bar{ob}R$	

Tablodaki **CSP** değeri Kontrol Set Noktasıdır, **ASP** değeri ise alarm olarak ayırlanan Sayısal-Çıkışın kendine ait seti değeridir (ŞE. 1, ŞE.2).

Tablodaki “1”= Alarm var, “0”= Alarm yok anlamındadır.
Taraflı olarak gösterilen bölgeler **Histeresis** bölgesidir genişliği **HYS** değeri kadardır.

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

8

Par.10---  "R1" Rölesine ait çıkış kilidi. Alarm olarak kullanılıyor ise. Bu parametre Eşib seçilirse röle enerjililığında röle kilitlenir ve STOP tuşuna basana kadar bırakmaz.

Par.11----	<p><i>R2F</i></p> <p><i>EOP</i></p>	<p>"R2" Rôle çıkış modülünün tipini belirler.</p> <p>Ayar seçenekleri : Tablo 2-3</p>
-------------------	-------------------------------------	---

Par.12--- r 2.1 'R22' Rölesine ait çıkış kilitlidir. Alarm olarak kullanılıyorsa. Bu parametre Enb seçilirse rôle enerjisi olduğunda rôle kilitlenir ve STOP tuşuna basana kadar bırakılmaz.

 R3 	<p>"R3" Röle çıkış modülünün tipini belirler.</p> <p>Ayar seçenekleri : Tablo 2-3</p>	 R3 
 R3 	<p>"R3" Rölesine ait çıkış kiliti Alarm olarak kullanılırken Bu parametre</p>	 R3 

Enb seççilse role enerjiliendiginde role kilitlenir ve SİOP tuşuna basana kadar bırakmaz.

OFF Ayar seçenekleri : Tablo 4

Table 4

0	aFF	Kullanılmıyor
1	Ptr	Proses Değeri Gönder
2	Σtr	Set Noktası Gönder
3	PPC	"+" Yöndeki Kontrol Çıkışı
4	nPC	"-" Yöndeki Kontrol Çıkışı

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

19

Par.16--- **o 1L
4-20**

"O1" Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar seçenekleri : Tablo 5

Tablo-5

0	0-20	0-20mA
1	20-0	20-0mA
2	4-20	4-20mA
3	20-4	20-4mA
4	0-10	0-10V
5	10-0	10-0V
6	2-10	2-10V
7	10-2	10-2V

Par.17--- **o 1L
0,0**

"O1" Analog çıkış modülünün alt skalarını belirler.

Ayar seçenekleri : 1999 - 9999 Birimi °C

Par.18--- **o 1HL
0,0**

"O1" Analog çıkış modülünün üst skalarını belirler.

Ayar seçenekleri : 1999 - 9999 Birimi °C

Par.19--- **5P1L
0,0**

Tüm set değerlerinin alt limitini belirler.

Ayar seçenekleri : -1999 - 5999 Birimi °C

Par.20--- **5PHL
4000,0**

Tüm set değerlerinin üst limitini belirler.

Ayar seçenekleri : 5PL - 9999 Birimi °C

Par.21--- **EF
rEU**

Kontrol formu. Çıkışları kontrolünü tersine cevirir.

Ayar seçenekleri : rEU (Ters) - dEr (Düz)

Par.22--- **ENF
aFF**

Sürekli kontrol. Isı kontrolünün start verilmeden cihaza enerji verildiği an başlayıp sürekli kontrol etmesini sağlar. Sıcaklık kontrollü ile zaman kontrolünü bir birinden ayırtır.

Ayar seçenekleri : on - off

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

20

Par.23--- ₺ ₺	Cihazdaki zaman birimini belirler.
Ayar seçenekleri : SE (saniye) - ns (Dakika) - Hour (Saat)	
Par.24--- PoR EnL	Enerjilenme davranışı.
Ayar seçenekleri : EnL (Kaldığı yerden devam eder) - br (beklemede kalır)	
Par.25--- ÜL ÜL	Geni beslenmesiz vana kontrolü yapılmışsa varanın tam skala hareket süresi girilmelidir.
Ayar seçenekleri : ÜL - 2500	Birim Saniye
Par.26--- LoL LoL	Sadece pozitif PID kontrol aktif ise tek yönlü (+) kontrol çıkışı alt sınırını belirler.
Ayar seçenekleri : LoL - LoNr	Birim
Par.27--- LoHL LoHL	Sadece pozitif PID kontrol aktif ise tek yönlü (+) kontrol çıkışı üst sınırını belirler.
Ayar seçenekleri : LoNr - LoHL	Birim %
Par.28--- LoNr LoNr	Sadece pozitif PID kontrol aktif ise tek yönlü (+) kontrol çıkışı M.R değerini belirler.
Ayar seçenekleri : LoL - LoNr	Birim %
Par.29--- brF brF	Sadece pozitif PID kontrol aktif ise set değeri "0" iken kontrol çıkışını üst limitini belirler.
Ayar seçenekleri : brF (Kapalı) , br - brF	Birim %
Par.30--- dol -dol	Negatif PID kontrol aktif ise çift yönlü (+/-) kontrol çıkışı alt sınırını belirler.
Ayar seçenekleri : dol - dol	Birim %
Par.31--- dohL dohL	Negatif PID kontrol aktif ise çift yönlü (+/-) kontrol çıkışı üst sınırını belirler.
Ayar seçenekleri : dohL - dohL	Birim %
Par.32--- dolr dolr	Negatif PID kontrol aktif ise çift yönlü (+/-) kontrol çıkışı M.R değeri.
Ayar seçenekleri : dolr - dolr	Birim %

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

21

Par.33--- $P_b - P$ 
Auto-Tune Set Noktası: Auto-tune işleminin yapılmacıgı sıcaklık değeri (Yaklaşık olarak , ısıtıcı gücünün yarısına karşılık gelen bir sıcaklık değeri seçilmelidir).
Ayar seçenekleri : $i - 9999$ Birimi °C

NOT: Auto-Tune işleminin yapıla bilmesi için çıkışlardan birinin PID olarak ayarlanmış olması gerekmektedir.

Par.34--- $P_b - P$ 
 P = Oransal Band
Ayar seçenekleri : $i - 9999$ Birimi °C
NOT: PID kontrol aktif ise.

Par.35--- $P_b - n$ 
 P = Oransal Band
Ayar seçenekleri : $i - 9999$ Birimi °C
NOT: PID kontrol aktif ise.

Par.36--- $\int t$ 
 \int = Integral Zamanı
Ayar seçenekleri : $i - 9999$ Birimi Saniye
NOT: PID kontrol aktif ise.

Par.37--- $d t$ 
 d = Türev Zamanı
Ayar seçenekleri : $i - 9999$ Birimi Saniye
NOT: PID kontrol aktif ise.

Par.38--- $\int P$ 
Kontrol Periyodu: Analog kontrol çıkışının tazeleme süresini ve aynı zamanda pulse çıkışın açma/kapama sıklığını belirler.
Ayar seçenekleri : $i - 250$ Birimi Saniye
NOT: PID kontrol aktif ise.


Par.39--- $u db$ 
Oransal vana ölü bandını belirler. Bu değer artırıldığında vana hareketleri daha kararlı hale gelir fakat hassasyet azalır.
Ayar Aralığı : $i - 250$ Birim : %

KONFIGÜRASYON SEVİYESİ PARAMETRELERİ

22

Par.40--- Raddr	İletişim adresini belirler.
oFF	Ayar seçenekleri : oFF (Kapalı) , I - I27
Par.41--- bRuid	İletişim hızını belirler.
9,6	Ayar seçenekleri : 48 - 96 - 192 - 384
Par.42--- PrttY	İletişim partite tipi.
Eun	Ayar seçenekleri : nunE (Yok) - odd (Tek) - Eun (Çift)
Par.43--- bcD	Operatör sayfası ekranına giriş şifresini belirler.
0	Ayar seçenekleri : -1999 - 9999
Par.42--- bcE2	Konfigürasyon sayfası ekranına giriş şifresini belirler.
0	Ayar seçenekleri : -1999 - 9999

Operatör Sayfasına Geçmek için



Operatör sayfası parametrelerine ulaşabilmek için cihaz enerjiliyken aynı anda ve tuşlarına beraber basılır, ekranın **L1** parametresi gelir. Buraya varsa şifre girmeli yoksa fabrika ayarı "0" olarak tanımlanmıştır.

Ekran

Par.43---

Açıklama

Operatör Şifresi: Operatör sayfası parametrelerinin yeknisiz kullanıcı tarafından ulaşımını engellemek için kullanılır. Şifre tanımlanmışsa şifre girilmeden bu menülere ulaşılama.

Par.44----
OFF

Proses değerinin set edilen değere geldiğinde zamanın saymaya başlayıp süre dolana kadar bir daha durmaması isteniyorsa bu parametre α_R olarak ayarlanmalıdır. Bu parametre α_R için RPR parametresi α_F olmalıdır.

Ayar seçenekleri : $\alpha_R - \alpha_F$

Par.4.5----[Prr OFF

Yaklaşım Değeri: Set değeri ile proses değeri arasındaki fark bu değere ininceye kadar zamanlama işlemi duraklatılır ve zaman göstergesi yarın söner.	Ayar seçenekleri: OFF =Kapalı	i - 9999	Birim: °C
--	--------------------------------------	----------	-----------

Par.46----
APPENDIX
OFF

Röle bir modülüne ait set değeri.	Ayar seçenekleri : $\downarrow P_{LL}$ - $\downarrow P_{HL}$	Birimİ	°C
-----------------------------------	--	--------	----

Par.47---
EEt.
20

Ayar seçenekleri : ΣP_{LL} - ΣP_{HL}	Birimİ	°C
kinci röle modülüne ait set değeri.		

Par.48---
Et.2
20

Birim	°C
Ayar seçenekleri : ΣP_{LL} - ΣP_{HL}	Üçünü röle modülüne ait set değeri.

Par.4.9----
EE.3
20

Ayar seçenekleri : 1 - 9999

Birim : C

değeridir. (Auto_Tune işlemi için sistem kararsızlığınından büyük en küçük değeri seçilmelidir.)

20
155
FBI:30

Par.51---**H51.1**
20

Histerezis: R1 rölesi (set.1) ON/OFF kontrol işleminde kullanılan histerezis değeridir.

Ayar seçenekleri : 1 - 9999 Birimi °C

Par.52---**H52.2**
20

Histerezis: R2 rölesi (set.2) ON/OFF kontrol işleminde kullanılan histerezis değeridir.

Ayar seçenekleri : 1 - 9999 Birimi °C

Par.53---**H53.3**
20

Histerezis: R3 rölesi (set.3) ON/OFF kontrol işleminde kullanılan histerezis değeridir.

Ayar seçenekleri : 1 - 9999 Birimi °C

HΥΣ ve RΞΣP parametresi istenilen değere ayarlandıktan sonra , RΞΣP parametresi ekranda iken Önce  sonra  tuşuna birlikte basılarak Auto-tune işlemi başlatılır. İşlem devam ederken , zaman göstergesinde RΞ mesajı yanıp söner. İşlem bittiğinde P,I,D ve E^P parametreleri yeni değerine ayarlanmış olur.

Auto-Tune işlemini iptal etmek için RΞ mesaj ekrandayken  (STOP) tuşuna basılmalıdır.

NOT : Auto-Tune işlemini yapabilmek için çıkışlardan birimin PPE olarak ayarlanmış olması gereklidir.

SERİ İLETİŞİM

27

Bu cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerinde 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişim yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında aynı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "Addr", "RJ45" ve "Pr.Ł" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gereklili olan diğer bilgiler sağdadıktablolarda verilmiştir.

Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:


Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers

Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers



UYARILAR:

- Yanlış bağlanan soketler veri hatalarına neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için farklı renkli kablolara ayrı edici bir görsellik sağlanabilir. Kablo bağlantılarının önune gecerek tanımlamayı kolaylaştırır.

Cihazlar Arası Bağlantı:

- MODBUS iletişiminde kullanılan RS485 sistemi, mümkün olduğunda kısa dallarla bağlanması gereklidir. Kablo hattı çok uzun olmamalıdır. Daha uzun kablolamada veri almada bozuklıklar ve bunun sonucunda hatalar oluşabilir.

Kablo Seçimi:

- Kullanılan kablo konumlu ve çift bükümlüdür. Koruyucu kılıf ince bir tel örgü veya folio kaplı olabilir. Bu iki kaplama birbirine eşdeğer özelliktedir.
- Bu özellikler, elektromanyetik bozulmalara karşı önemli koruma sağlar. Kablolarn birbirine ters yönü çalısan bobin özelliği göstereceği için ortamda oluşacak manyetik alan etkisini azaltması adına gereklidir.

Toprak Bağlantısı:

- Kablo zirhının tek bir noktada topraklanması gerekmektedir. Bu topraklama kablonun ucundan yapılabilir.

Terminaleri Bağlama:

- Kabloları vidalı terminalere bağlılder. Soketlerin genişliğine göre kablolalar birleştirilerek bağlanır. Soket girişleri küçük ise uygun ekipmanlar ile kablo bağlantısı yapılır.

Tekrarlayıcı Kullanımı:

- MODBUS hattının kapsamını artırmak için tekrarlayıcı kullanılabilir. Bu tekrarlayıcılar cihazlardan aldıkları verileri güçlendirek ve yenileyerek diğer cihazlara aktarırlar. Her 1200 m'de ve hatta bağlı olan her 32 cihazdan sonra tekrarlayıcı kullanılır. Seri olarak bağlanacak maksimum tekrarlayıcı sayısı 3'tür. Daha fazla sayıda bağlanan tekrarlayıcılar, hat üzerinde gecikmelerine neden olur.

Sonlandırma Direnci:

- Sinyal hatalarını ve saptamlarını önlemek için ana kablonun her iki ucuna 120Ω direnç bağlanır. Bu dirençler kablo uclarında kullanılmalıdır. Toplam kablo uzunluğu 50 m'den kısa ise direnç kullanılmama gereklidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

29

Adres	Kıs.	Açıklama	Birim	Çarpan	Ayar	Min.	Max.
0		Kullanılan Ölçüm Ondalık Derecesi (DP)	EU	10^DP	Yok		
1		Proses Değeri	EU	10^DP	Yok		
2		Kalan Süre	TU		Yok		
3		Anlık Set Değeri	EU	10^DP	Yok		
4		PID Kontrol Çıkışı Değeri	%	10	Yok		
5		Sıcaklık Set Değeri	EU	10^DP	Var	-1999	9999
6		Zaman Set Değeri	TU		Var	0	9999
20	ŞE.1	Birinci Sayısal Çıkış (R1) Set Noktası	EU	10^DP	Var	-1999	9999
21	ŞE.2	İkinci Sayısal Çıkış (R2) Set Noktası	EU	10^DP	Var	-1999	9999
22	ŞE.3	Üçüncü Sayısal Çıkış (R3) Set Noktası	EU	10^DP	Var	-1999	9999
23	ŞE.4	Dördüncü Sayısal Çıkış (R4) Set Noktası	EU	10^DP	Var	-1999	9999
24	RPT	Yaklaşım Değeri	EU	10^DP	Var	0	9999
25	HYS	Histerezis	EU	10^DP	Var	1	9999
26	RTSP	Auto-Tune Set Noktası	EU	10^DP	Var	-1999	9999
27	Pb-P	"+" Yöndeği Kontrol Çıkışı İçin Oransal Band	EU	10^DP	Var	1	9999
28	Pb-n	"-" Yöndeği Kontrol Çıkışı İçin Oransal Band	EU	10^DP	Var	1	9999
29	İZ	Integral Zamanı (0 = Kapalı)	S		Var	0	9999
30	dIZ	Türev Zamanı (0 = Kapalı)	S		Var	0	9999
31	EP	Kontrol Periyodu	S		Var	-1999	9999
32	dB	Kontrol Çıkışı Ölü Bandı	%	10	Var	-1999	9999
40	oIL	Çevirici Skalası Alt Değeri	EU	10^DP	Var	-1000	1000
41	oIHL	Çevirici Skalası Üst Değeri	EU	10^DP	Var	1	100
42	LB	Sıcaklık Hata Giderme Değeri	EU	10^DP	Var	10	2500
43	FIZ	Filtre Zaman Sabiti	S	10	Var	0	1000
44	utE	Vana Tam Skala Hareket Süresi	S		Var	0	1000
45	solL	Tek Yönü (+) Kontrol Çıkışı Alt Sınırı	%	10	Var	0	1000
46	sonR	Tek Yönü (+) Kontrol Çıkışı Üst Sınırı	%	10	Var	-1000	1000
47	sonR	Tek Yönü (+) Kontrol Çıkış Manual-Reset Degeri	%	10	Var	-1000	1000
48	doLL	Çift Yönü (+/-) Kontrol Çıkışı Alt Sınırı	%	10	Var	-1000	1000
49	doHL	Çift Yönü (+/-) Kontrol Çıkışı Üst Sınırı	%	10	Var	-1999	9999
50	donR	Çift Yönü (+/-) Kontrol Çıkış Manual-Reset Degeri	%	10	Var	-1999	9999

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres	Kıs.	Açıklama	Birim	Çarpan	Ayar	Min.	Max.
51	ΣP_{LL}	Set Noktası Alt Sınırı	EU	10^4DP	Var	-1999	9999
52	ΣPH_L	Set Noktası Üst Sınırı	EU	10^4DP	Var	-1999	9999
60	Σt_L	Universal Analog Giriş (S1) Tipi	Table-1	Var	0	10	
61	E_U	Sıcaklık Birimi (EU)		Var	0	1	
62	dP	Ölüm Ondalık Derecesi (DP) ⁽¹⁾		Var	0	1	
63	ΣIBL	Sensör Kopuk Davranışı		Var	0	1	
64	$r^I F$	Birinci Sayısal Çıkış (R1) Fonksiyonu	Table 2-3	Var	0	17	
65	$r^I L$	Birinci Sayısal Çıkış (R1) Kiliti		Var	0	1	
66	$r^2 F$	İkinci Sayısal Çıkış (R2) Fonksiyonu	Table 2-3	Var	0	17	
67	$r^2 L$	İkinci Sayısal Çıkış (R2) Kiliti		Var	0	1	
68	$r^3 F$	Üçüncü Sayısal Çıkış (R3) Fonksiyonu	Table 2-3	Var	0	17	
69	$r^3 L$	Üçüncü Sayısal Çıkış (R3) Kiliti		Var	0	1	
70	$r^4 F$	Dördüncü Sayısal Çıkış (R4) Fonksiyonu	Table 2-3	Var	0	17	
71	$r^4 L$	Dördüncü Sayısal Çıkış (R4) Kiliti		Var	0	1	
72		Reserve		Var	0	1	
73	$\square F$	Birinci Analog Çıkış (O1) Fonksiyonu	Table-4	Var	0	4	
74	$\square t_L$	Birinci Analog Çıkış (O1) Tipi	Table-5	Var	0	7	
75	$\alpha 2 F$	İkinci Analog Çıkış (O2) Fonksiyonu	Table-4	Var	0	4	
76	$\alpha 2 L$	İkinci Analog Çıkış (O2) Tipi	Table-5	Var	0	7	
77	$L F$	Kontrol Formu		Var	0	1	
78	$LLnL$	Sürekli Kontrol		Var	0	1	
79	$t U$	Zaman Birimi		Var	0	2	

İLETİŞİM BİLGİLERİ

31

Bit Tipi Parametrelerin İletişim Adresleri		
Adres	Ayar Izni	Açıklama (1 / 0)
0	Yok	Birinci Sayısal Çıkış (R1) (ON / OFF)
1	Yok	İkinci Sayısal Çıkış (R2) (ON / OFF)
2	Yok	Üçüncü Sayısal Çıkış (R3) (ON / OFF)
3	Yok	Dördüncü Sayısal Çıkış (R4) (ON / OFF)
4	Yok	Skalanın Allında Hatası (Var / Yok)
5	Yok	Skalanın Üstünde Hatası (Var / Yok)
6	Yok	Sensör Kopuk Hatası (Var / Yok)
7	Yok	Proses Ölçümü Hatası (Var / Yok)
8	Var	Auto-Tune (Başlat / Durdur)
9	Var	Yürütmeye (Başlat / Durdur)

Hata Mesajı	Anlamı
- ŁŁ-	Sensör bağlantıları kopuk.
- UF-	Proses değeri sensör skalarasının altında.
- oF-	Proses değeri sensör skalarasının üstünde.
- nn-	Proses değeri ekranда gösterilemeyecek kadar yüksek.
- uu-	Proses değeri ekranда gösterilemeyecek kadar düşük.

KONFIGÜRASYON

33

OC440 Serisi cihazlar çok farklı sensör tipleri ile çalışabilemeye ve her bir çıkış ayrı ayrı bir alarm veya kontrol için kullanılabilmektedir. Bu nedenle OC440 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve temel fonksiyonlarının en uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir.

OC440 sensör cihazlarında bir adet Analog-Giriş standart olarak bulunmaktadır. Ayrıca iki adet Sayısal-Çıkış ve bir adet Analog-Çıkış opsiyonel olarak hizalı. Analog-Giriş tipleri, Analog-Çıkış tipleri ve fonksiyonları, Sayısal-Çıkış fonksiyonları, aynı aynı parametreler ile belirlenir. Bu parametreler Konfigürasyon-Seviyesi içindedir.

Analog-Giriş Sayısal-Çıkılık-Degreriının ölçümlü için kullanılabilir. Bu girişe bağlanacak **sensörün tipi**, "I" parametresi ile belirlenir (Tablo-1).

Sayısal-Çıkılık-Degreriin birimi "E_L" parametresi ile °C veya °F olarak belirlenir ve Sayısal-Çıkılık-Degreri ile doğrudan ilişkili parametreler bu birimi kullanır.

Sayısal-Çıkılık-Degreri ve birimi E_L olan diğer parametrelerin **ondalık derecesi**, yanınoktadan sonrakihane sayısı, kısaca "dP" olarak adlandırılın ve "dP" parametresi ile belirlenir. "dP" parametresi her değiştiğinde, birimi E_L olan tüm parametrelerdeki noktanın yeniden değiştirileceğinden, bu parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

Sayısal-Çıkılık Sensörünün bozulması veya sensör kablolarnın kopması durumunda, Proses-Degrerin ne olacağı, "I_{b1}" parametresi ile belirlenir.

Cihaz üzerindeki Sayısal-Çıkışların her biri değişik alarm ve kontrol amaçları için kullanılabilir. Her bir **Sayısal-Çıkışın fonksiyonunu** belirleyen kendisine ait bir parametresi vardır (r_I, r_E, r_F). Buparametrelerde ait seçenekler Tablo 2-3'deki gibidir. **on/off-Kontrol ve Alarm-Tipleri ile** Sayısal-Çıkışların kendilerine ait **Alarm-Set-Degreri** r_{E1}, r_{E2}, r_{E3}, r_{E4}, r_{E5}, r_{E6}, r_{E7}, r_{E8}, r_{E9}, r_{E10}, r_{E11}, r_{E12}, Parametrelere ile belirlenir.

Herhangi bir Sayısal-Çıkış Alarm olarak belirlendi ise, bu alarm koşulunun gerçekleşmesi ve tekrar kaybolması durumunda alarmın kilitli kalıp kalmayacağı, o çıkışa ait **Alarm-Kilitli** parametresi ile belirlenir (r_I, r_E, r_F). Alarm kildi" r_{E1} seçilmiş olan bir çıkış **alarm** durumuna getirilir, sadecə **kullanıcı tarafından resetlenebilir**.

Servo-Motorlu-Vana-Kontrolü yapılacak ise, Sayısal-Çıkış veya Rölelerden birinin fonksiyonu "oPn", diğer birinin fonksiyonu ise "L_L" yapılmalıdır, ve Vanayı açıp kapatmak için bu çıkışlar kullanılmalıdır.

Cihaza opsiyon olarak ilave edilebilen Analog-Çıkış, **PID-Kontrol-Çıkısı** veya **Retransmisyon işlemleri** için kullanılabilir. Bu **Analog-Çıkışın fonksiyonu** "o_IF" parametresi ile belirlenir (Tablo-4). **Retransmisyon-Skalası** "o_IL" ve "o_IH" parametreleri ile belirlenen skaladır. **Analog-Çıkışın tipi** ise "o" "I" parametresi ile belirlenir (Tablo-5).

Analog-Çıkış ve Sayısal-Çıkışların herbirini için kısaca **Çıkış** diyecek olursak, bu çıkışlar için seçilen fonksiyonlar **Kontrol-Tipini** otomatik olarak belirler. Bu nedenle **Standart-PID-Kontrol** yapılaçak ise kullanılacak çıkışın Pozitif-PID-Kontrol-Çıkış (PP_L) olarak tanımlanması yeterlidir. Diğer bir örnek olarak **PID-İst/Soğut-Kontrol** yapılacak ise çıkışlardan birinin Pozitif PID-Kontrol-Çıkışı (PP_L) olarak, diğer bir çıkışın ise Negatif-PID-Kontrol-Çıkışı (nP_L) olarak tanımlanması gereklidir.

PID-Kontrol için kontrolün ne yönde olacağ "L_F" Parametresi ile belirlenir. Bu parametre "dL_r" olarak seçilirse, Proses-Degreri yükseltiken Çıkış-Değeri yükseltileceği söylenebilir, fakat "rE_U" olarak seçilirse, Proses-Degreri yükseltiken Çıkış-Değeri düşer. Kısaca **ıstma** amaçlı bir kontrol yapılacak ise "rE_U", **soğutma** amaçlı bir kontrol yapılacak ise "dL_r" olarak seçilmeeldir.

NOT

34

NOT

35

KK-4-18-TR-OC440

ORDEL

ORDEL ORTA DOĞU ELEKTRONİK
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 06370
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 385 7096 pbx

Fax: 0312 385 7078

e-posta: ordel@ordel.com.tr

www.ordel.com.tr

