

PI200

Büyük Proses Gösterge
KULLANIM KİLAVUZU



order



- Paket içerisinde;
 - Büyük Proses Gösterge cihazı.
 - Cihaz tipine göre iki adet bağlantı aparatı.
 - Kullanım kılavuzu.
 - Garanti Belgesi bulunmaktadır.
- Paketi açtıığınızda cihazın tipinin siparişe uygunluğunu, yukarıdaki parçaların eksik olup olmadığını ve seviyeleri sırasında cihazın hasar görüp görmediğini gözle kontrol ediniz.
- Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılar uyuşmamasından kaynaklanan kaza ve zararları sorumluluğu kullanıcuya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitime kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanımı uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında oluşabilecek elektrik arkından dolayı patlama veya yanına sebep olabilir.
- Cihaz içerişine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksı durumda yangın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlanması olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sisteme olusabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolardan veya anahartarmalı çalşan endüktif yük kablolarından uzak olması sağlanmalı veya elektrikselleşerek etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları sağlandı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjiliiken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değilidir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmadan ve tamir etmeye çalışmayan, cihazın tamiri yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren temizleyiciler kullanmayın. Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

PI200 - / / / / /Besleme Gerilimi :

- 0 = 100-240VAC
1 = 24Vac/dc

İletişim Modülü :

- 0 = Yok
3 = RS485 (MODBUS) İletişim Birimi

Analog Çıkış Modülü :

- 0 = Yok
1 = Sıcaklık 0-20mA Analog Çıkışı
2 = Sıcaklık 4-20mA Analog Çıkışı
3 = Sıcaklık 0-10V DC Voltaj Çıkışı
4 = Sıcaklık 2-10V DC Voltaj Çıkışı
5 = Nem 0-20mA Analog Çıkışı
6 = Nem 4-20mA Analog Çıkışı
7 = Nem 0-10V DC Voltaj Çıkışı
8 = Nem 2-10V DC Voltaj Çıkışı

Tuş Fonksiyonu :

- 0 = Yok
1 = Tuş Paneli Var
2 = Tuş Paneli 3 m Kablolu
Not: Tuş fonksiyonu yok ise şakala bilgi/sipariş esnasında belirtilmelidir.

R1 R2 Çıkış Modülleri :

- 0 = Yok
1 = NO Kontak
2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek için)
Not: Cihazda tuş yok ise rölelerin çalışma fonksiyonu ve hangi girişe göre çalışacağı sipariş esnasında belirtilmelidir.

Bu model cihazlar endüstriyel ortamlarda saat, sıcaklık ve nem bilgisini okumak için tasarlanmıştır. 10 cm dijít yükselticiliği ile 50mt uzaklıktan rahatlıkla okuna bilmektedir. Ayrıca tuş takımı tarih saat ayarları rahatlıkla yapılabilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%10 -%15	24Vac/dc : +%10 -%20
Güç Tüketimi	6W, 7VA	
Üniversal Sensör Girişisi (S1)	Temokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U İki Telli Transmitter : 4-20mA Rezistans Termometre : PT100	
Transmitter Besleme (TX)	Akim : 0/4-20mA Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V 24Vdc (Isc = 30mA)	
Analog Giriş Empedansları	Temokupl, mV : 10MΩ Akım : 10Ω Gerilim : 1MΩ	
Analog Çıkış (O1)	Akim : 0/4-20mA (RL ≤ 500Ω)	Gerilim : 0/2-10V (RL ≥ 1MΩ)
Röle Çıkışları (R1,R2)	Kontak : 250Vac, 10A	Löjik Çıktı : 24Vdc, 20mA
Kontak Ömrü	Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama 250V, 5A Rezistif Yükle : 100.000 anahtarlama	
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- %0,2	
Ömekteleme Zamanı	100ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C
Ölçüler	Genişlik : 540mm	Yükseklik : 150mm
Ağırlık	1800gr	Derinlik : 30mm

PROSES-EKRAN:



Cihaz enerjilendiğinde önce parametre ismi gözükür. Önce ***** sonra **⇒** tuşuna beraber basarak konfigürasyon sayfasına girişi sağlar. İlk ekranда parametre ismi gözükür. Önce ***** sonra **⇒** tuşuna basıldığında parametre değeri gözükür. Ayar seçenekini değiştirmek için “**⇒**” ve “**⇐**” tuşları kullanılır. Tekrar önce ***** sonra **⇒** tuşuna basıldığında parametre ismi gözükür ***** tuşuna basıldıgında bir sonraki parametreye geçilir.

ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ئ	ە	ۇ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ئ	ە	ۇ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ	ۈ

HATA MESAJLARI

Err. 1 “S1” Girişindeki sensör algılanamıyor.

TUŞ FONKSİYONLARI

*	Proses-Ekranında iken, kısa basıldığında kilitli röleler resetlenir, 5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir. Diğer ekranlarda iken, kısa basıldığında sayfa başına dönülür, 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekrana dönülür.
⇒	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
⇒	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
⇒	Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.



OPERATÖR SAYFASI PARAMETRELERİ

7

YEAR 0.0	Yiliyanı. Ayar Aralığı : 0 - 9999	Birim : EU
DAY 0.0	Gün ayarı. Ayar Aralığı : 1 - 31	Birim : EU
MONTH 0.1	Ay ayarı. Ayar Aralığı : 1 - 12	Birim : EU
HOUR 0.1	Saat ayarı. Ayar Aralığı : 1 - 24	Birim : EU
MINUTE 0.0	Dakika ayarı. Ayar Aralığı : 0 - 59	Birim : EU
SECOND 0.1	Saniye ayarı. Ayar Aralığı : 1 - 60	Birim : EU

KK_152_01_TR_PI200

ORDEL

ORDEL ORTA DOĞU ELEKTRONİK
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 06370
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 385 7096 pbx

Fax: 0312 385 7078

e-posta: ordel@ordel.com.tr

www.ordel.com.tr

