


SC30

Standart Kontrol Cihazı
KULLANIM KİLAVUZU



ORDEL



- Cihazı kullanmadan bu kılavuzun dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimiği kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında olüşebilecek elektrik arkından dolayı pattama veya yanına sebep olabilir.
- Cihaz içerişine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yanım ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlamıştır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sisteme olusabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlar malı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna baklıklarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değilse, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit veilan edilen kullanım ömrü 10 yılıdır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayı ve tamir etmeye çalışmayı, cihazın tamiri yetkili servis ekibinden yapılmalıdır.

İÇİNDEKİLER

3

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	Sayfa No:
Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihazın Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Bağlantı Şeması	6
Ürün Kodu	8
Teknik Özellikler	9
Sıcaklık Sensörleri	10
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları	11
Konfigürasyon	13
Konfigürasyon Sayfası Parametreleri	15
Operator Sayfası	23
Operator Sayfası Parametreleri	24
Auto-Tune İşlemi	25
Konfigürasyon Klavuzu	26

CİHAZIN TANIMI

4

SC30 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacıyla tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

2 Adet 4 Digit Nümerik Göstergе

3 Adet LED Göstergе

1 Adet Universal Sensör Girişи (TC, RT, mA, mV, V)

2 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)

100-240Vac Universal veya 24Vac/dc Besleme

Giriş/Çıktı Modülleri Arası İzolasyon

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)

Sensör Arıza Tespitİ

9 Farklı Röle Fonksiyonu

ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı

100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi


KULLANIMA HAZIRLIK AŞAMALARI

5

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.

- SC30 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya başlamadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sistemimize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyerseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi yapınız.
- Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girenek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekrانına dönünüz.

Bu kullanım klavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili böüm/lerde ayrıntılı olarak verilmiştir.




Şekil-1

Modül	Açıklama
S1	Universal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümlü için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemensiere bağlanmalıdır).
S2	Bu modelde kullanılmamaktadır.
R1,R2	Röle çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki r_{IF} , r_{ZF} , r_{ZF} parametreleri ile belirlenir).
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).


HIZLI BAĞLANTı KLAVUZU

7

TC Girişİ
(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)




Akım Girişİ (mA)




Röle/SSR Çıķışları *

NO Kontak*


2 Röle




RT Girişİ (3 Tellİ)




Gerilim Girişİ (V)



RT Girişİ (2 Tellİ)



Besleme Bağlantısı *




100-240V AC/DC

18-32V AC/DC

50-60Hz 5W

* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.




Röle çıkış modülleri ürün kodundan kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanımlarla klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

9

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%10 -%15	24Vdc/dc : +%10 -%20
Güç Tüketimi	5W,8VA	
Universal Sensör Girişisi (S1)	Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U	
	Rezistans Termometre : PT100	
	Akım : 0/4-20mA	
	Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V	
Transmitter Besleme (TX)	Yok	
Analog Giriş Empedansları	Termokupl, mV : 10MΩ	
	Akım : 10Ω	
	Gerilim : 1 MΩ	
Röle Çıkışları (R1,R2)	Kontak : 250Vac, 10A	Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA
	Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama	
Kontak Ömrü	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama	
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- %0,2	
Ömekleme Zamanı	100ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C
Koruma Sınıfı	Ön Panel : IP54	Gövde : IP20
Ölçüler	Genişlik : 72mm	Yükseklik : 37mm
Pano kesim ölçülerini	66 +/- 0,5 mm x 32 +/- 0,5 mm	Derinlik : 90mm
Ağırlık	292gr	

Sensor Tipi	Standart	Sıcaklık Aralığı	
		(°C)	(°F)
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC584-1	60, 1820	140, 3308
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC584-1	-200, 840	-328, 1544
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC584-1	-200, 1120	-328, 1562
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC584-1	-200, 1360	-328, 2480
Type-L Termokupl (Fe-Const)	DIN43710	-200, 900	-328, 1652
Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)	IEC584-1	-200, 1300	-328, 2372
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC584-1	-200, 400	-328, 752
Type-U Termokupl (Cu-Const)	DIN43710	-200, 600	-328, 1112
Pt-100 Rezistans Termometre	IEC751	-200, 840	-328, 1544

**PROSES-EKRANI:**

Cihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntülenmekten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "SP" göstergesinde ise kontrol set değeri görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekrani** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.

1 PV GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
2 SP GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında kontrol set değeri, diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
3 R1 LEDİ	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
4 R2 LEDİ	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
5 R3 LEDİ	"R3" Röle modülü enerjili iken yanar.

ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R	b	ئ	د	ئ	ف	ئ	ھ	ئ	ل	ئ	ل	ئ
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ن	و	پ	ق	ر	س	ت	ع	و	ۋ	ئ	ۋ	ئ

HATA MESAJLARI

- Err. 1** “S1” Girişindeki sensör algılanamıyor.
- - - Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
 - - - Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.
 - - - - -

TUŞ FONKSIYONLARI

- * Kısa basıldığında sayfa başına dönüür,
2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönüür.
- « Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
- » Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
- ↶ Herhangi bir ekranда iken kısa basıldığında bir sonraki parametre geçilir.
Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır.
Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.

KONFIGÜRASYON

13

SC30 Serisi cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarılanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü prosesde uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilecek cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilimekte, her çıkış ayrı bir kontrol için kullanılabilmektedir. Bu nedenle SC30 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir.

SC30 serisi cihazlarda sıparış koduna bağlı olarak bir adet analog giriş, bir adet analog çıkış, bir adet RS485 iletişim ve iki adet röle çıkış modülü bulunmaktadır. Bu modüllerin tipleri, foksiyonları ve skalarları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.


Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlaymadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatları göre konfiğüre ediniz.

Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

- ◆ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "L2" mesajı görünene kadar "*" ve "□" tuşlarının ikisini birden basılı tutunuz.
- ◆ PV göstergesinde "L2" mesajı varken "□" ve "☒" tuşları ile "SP" göstergesindeki degeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "G" dir).
- ◆ "☒" tuşuna bastığınızda gördüğünüz sifre yalnız ise Proses-Ekrana dönülür, doğru ise konfigürasyon sayfasındaki ilk parametreye ulaşılır.
- ◆ Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçenekleri göntür.
- ◆ Artık "☒" tuşunu basarak sırasıyla diğer konfigürasyon parametrelerine ulaşabilirsiniz.
- ◆ Parametrenin ayar seçeneklerini değiştirmek için "☒" ve "☒" tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için "☒" tuşunu kullanınız. "☒" tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranna dönülür.
- ◆ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görerek *ilerlemek için "☒"* ve "☒" tuşlarına birlikte basınız.



Sekil-3

Konfigürasyon sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

15

Par. 01—			Ayar Seçenekleri : FF, on
----------	--	--	----------------------------------


Par. 02—			Birim "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler. Ayar Aralığı : 0 - 3
----------	--	--	--

Par. 03—				UYARI: Bu parametre değiştirilidğinde birimi "EU" olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.
----------	--	--	--	--

Par. 04—				NOT: "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümüleri için "H1" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değişkene ait mühendislik birimidir.
----------	--	--	--	---

Tablo-1 Sensör Tipi		
No	Sensör Tipi	
L-E-b	0 Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	
L-E-E	1 Type-E Termokupl (Cr-Const)	
L-E-J	2 Type-J Termokupl (Fe-Const)	
L-E-M	3 Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	
L-E-L	4 Type-L Termokupl (Fe-Const)	
L-E-n	5 Type-N Termokupl (Nickel-NiSil)	
L-E-r	6 Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	
L-E-S	7 Type-S Termokupl (Pt%6/0Rh-Pt)	
L-E-T	8 Type-T Termokupl (Cu-Const)	
L-E-U	9 Type-U Termokupl (Cu-Const)	
rL	10 Pt-100 Rezistans Termometre	
0-50	11 0-50mV	
0-20	12 0-20mA	
4-20	13 4-20mA	
0-10	14 0-10V	
2-10	15 2-10V	

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

Tablo-6 Röle Fonksiyonu			
No	Özellik	Değer	Açıklama
0	Yok		
1	Üst Limit Kontrol	1 0 1 0	
2	Alt Limit Kontrol	1 0 0 1	

Par. 04—**S1** Universal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler.
 Ayar Aralığı : -199.9 - 999.9 Birim : EU

Par. 05—**IHL** Universal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler.
 Ayar Aralığı : -199.9 - 999.9 Birim : EU


Par. 06—**IbL** "S1" Universal sensör girişine bağlanan sensörün algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.
 Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)

Par. 07—**HU** Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümllerinde, sıcaklık biniminin belirler.
 Ayar Seçenekleri : °C (°C), °F (°F) Birim : EU

Par. 08—**TB** Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümllerinde, oluşan bir hatay düzeltmek için ölçülen değere ilave edilir.
 Ayar Aralığı : -100.0 - 100.0 Birim : EU

Par. 09—**FtL** Analog girişlere uygulanan sayisal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer artırıldığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer.
 Ayar Aralığı : 0.1 - 10.0 Birim : sn Birim : EU

Par. 10—**PF** "R1" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.
 Ayar Seçenekleri : Tablo-6



<i>ÜlR</i>	3	Üst Limit Alarm		PV
<i>LLR</i>	4	Alt Limit Alarm		PV
<i>ÜsR</i>	5	Üst Sapma Alarm		PV
<i>AlR</i>	6	Alt Sapma Alarm		PV
<i>obR</i>	7	Band Dışı Alarm		PV
<i>İbR</i>	8	Band İçi Alarm		PV
<i>PLo</i>	9	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı		PV

Not: Alarm gizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her ölenin histerezisi kendisine ait "H_n" parametresi ile belirlenir. (**Burada "n" ile gösterilen değer röle numeroarasıdır.**)
Alarm gizimlerindeki "1"ler ilgili ölenin enerjili olduğunu "0"lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

Par. 11—*rZF
ÜlC*

"R2" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Par. 12—*r1L*

"R1" Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.

Ayar Aralığı : -

Birim : SN

Par. 13—*r2L*






"R2" Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.

Ayar Aralığı : -

Birim : SN

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

18

Par. 14—  SPLL 1999	Tüm set değerlerinin altlimitini belirler. Ayar Aralığı : -1999 - 1999 <i>Birim : EU</i>
Par. 15—  SPLL 9999	Tüm set değerlerinin üstlimitini belirler. Ayar Aralığı : [SPLL] - 9999 <i>Birim : EU</i>
Par. 16—  EF EEU	Kontrol formunu (Yönüünü) belirler. Ayar Seçenekleri : d-r (Proses artarken çıkış da artar), r-EU (Proses artarken çıkış azalır)
Par. 17—  PoPb OFF	Positif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler. Ayar Aralığı : OFF (ON/OFF kontrol) , 0 - 9999 <i>Birim : EU</i>
Par. 18—  IT OFF	Integral zaman sabiti. Ayar Aralığı : OFF (Kapalı) , 0 - 6000 <i>Birim : sn</i>
Par. 19—  dt OFF	Diferansiyel zaman sabiti. Ayar Aralığı : OFF (Kapalı) , 0 - 9999 <i>Birim : sn</i>
Par. 20—  TP 20	Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu) Ayar Aralığı : 0 : 600 <i>Birim : sn</i>
	Uyarı: PID Kontrol uygulamalarında kontrol periyodu kaynaklanan salımlılar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmeliidir.
Par. 21—  COLL -1000	PID kontrol çıkışının altlimitini belirler. Ayar Aralığı : -1000 - [COLL] <i>Birim : %</i>

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

19

Par. 22 — L<u>o</u>H<u>L</u> 000.0	PID kontrol çıkışının üstlimitini belirler.	
Ayar Aralığı : [E <u>o</u> L <u>L</u>] - 1000		Birim : %
Par. 23 — L<u>o</u>b<u>L</u> 00	PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalıiken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir)	
Ayar Aralığı : 1000 - 1000		Birim : %
Par. 24 — R<u>L</u>F P<u>L</u>d	Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.	
Ayar Seçenekleri : P, P <u>L</u> , P <u>L</u> d (P, PI, PID)		
Par. 25 — R<u>L</u>C<u>P</u> on	Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar.	
Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)		
Par. 26 — R<u>L</u>b<u>P</u> oFF	Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler.	
Ayar Aralığı : oFF (Kapali) , 1999 - 9999		Birim : EU
Par. 27 — R<u>L</u>H<u>r</u> 20	Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histererezis değerini belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 katı olarak girilmelidir.	
Ayar Aralığı : 0.1 - 1000		Birim : EU

KONFIGÜRASYON SAYFASI PARAMETRELERİ

20


Par. 26	L_oH_L 100.0	PID kontrol çıkışının üstlimitini belirler.	
	Ayar Aralığı : [E _o L] - 100.0	Birim : %	
Par. 27	L_ob_L 0.0	PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalıiken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir)	
	Ayar Aralığı : -100.0 - 100.0	Birim : %	
Par. 28	R_LF P _L d	Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.	
	Ayar Seçenekleri : P, P _L , P _L d (P, PI, PID)		
Par. 29	R_LC P _{on}	Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar.	
	Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , on(Var)		
Par. 30	R_LbP OFF	Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler.	
	Ayar Aralığı : OFF (Kapalı) , -1999 - 9999	Birim : EU	
Par. 31	R_LH_r 2.0	Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histererezis değerini belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 katı olarak girilmelidir.	
	Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0	Birim : EU	
Par. 32	L_bP_L	Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.	
	Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , on(Var)		
Par. 33	R_bP_L	Rölelere ait "xEtn" set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.	
	Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , on(Var)		
Par. 34	H_bL	Histerezis değerlerinin "H _b " operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.	
	Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , on(Var)		

Par. 35—	Rt	Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.
	on	Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , on (Var)
Par. 36—	Lol OFF	Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren "Lol" parametrelerinin görünümüneceğini belirler. Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , on (Var)
Par. 37—	Rr-l 10	Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekrana dönüş süresini belirler. Ayar Aralığı : OFF (Yok) , 1 - 25 Birim : sn
Par. 38—	55.2 0	Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler. Ayar Aralığı : -1999 - 9999

NOT

22

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılan parametrelerin sonuçları görünecektir. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranda iken istenildiği anda “” tuşuna basılı olarak bu parametrelere ulaşılabilir ve “[*]” tuşuna basılı olarak ulasılabilir. Üst göstergede parametre ismi, alt göstergede bu parametrenin değeri veya ayar seçenekleri görünecektir. Ayar seçenekini değiştirmek için “[=]” ve “[≈]” tuşları kullanılabilir.



Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaların bir sonraki bölümde verilmiştir.

L_{oL} 0.0	PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "L _{oP} " parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gereklidir.	Birim : %
L_{E1}. 0.0	"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r _F " parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [5P _L L] - [5P _H L] Birim : EU
L_{E2}. 0.0	"R2" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r _{2F} " parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [5P _L L] - [5P _H L] Birim : EU
H_{Y1} 0.!	Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bandlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : 0.1 - 1000 Birim : EU
H_{Y2} 0.!	"R1" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r _f " parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : 0.1 - 1000 Birim : EU
H_{Y3} 0.!	"R2" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r _{2f} " parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : 0.1 - 1000 Birim : EU

AUTO TUNE

25


SC771 model cihazlara konfigürasyon yapılmadan PID parametreleri (P_{aPb} , n_{aPb} , Δt , $d\Delta t$, ΣP) fabrika ayarlarından bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreleri yamanuel olarak girilmeli yada Auto-Tune işlemi yapılmalıdır. Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir prosesে en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemini başlattırmadan önce konfigürasyon sayfasındaki "Rt, Hr" ve "Rt, P" parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalıdır ve "Rt" parametresi "on" konumuna getirilmelidir. "Rt, P" parametresi "OFF" durumunda brakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bunedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesintam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekrannıda iken [] tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemini başlatıniz. Auto-Tune işlemi başlatıldığında "ST" göstergesinde "Rt" mesajı flaş yapar. Sonuçları sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol edilen sisteme müdahele edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıkları sonraya yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekranındaki "Rt" mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirdikten sonra konfigürasyon sayfasındaki "OFF" parametresi yeniden "OFF" konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken [] tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.



KONFIGÜRASYON KLAVUZU

26

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- **IL** parametresine kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçildiğinizden, (S1 Universal Sensör Girişü Sayfa 15' te Tablo-1 'de yer almaktadır.)
 - **IL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin alt skala değerini belirttiğinizden,
 - **IHL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin üst skala değerini belirttiğinizden,
 - **$\text{I}\text{F}, \text{I}\text{F}, \text{I}\text{F}$** parametrelerine her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden,(Röle çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları Sayfa 17 ve sayfa 18 'de yer alan Tablo-6 'da yer almaktadır.)
 - **$\text{O}\text{F}, \text{O}\text{F}$** parametrelerini her bir çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 16' da Tablo-4 'te yer almaktadır.)
 - **$\text{I}\text{L}, \text{O}\text{Z}\text{L}$** parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçilmiş olduğundan,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Tipi Sayfa 17 'de Tablo-5 'te yer almaktadır.)
 - **$\text{I}\text{L}, \text{O}\text{Z}\text{L}$** parametresine analog çıkış modülünün çıkışını istedığınız alt skala değerini belirttiğinizden,(Analog çıkışı sayıısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)
 - **$\text{I}\text{H}\text{L}, \text{O}\text{H}\text{L}$** parametresine analog çıkış modülünün çıkışını vermesini istedığınız üst skala değerini belirttiğinizden,(Analog çıkışı sayıısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)
- PID Kontrol yapmak için:
- Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız **$\text{I}\text{F}, \text{I}\text{F}, \text{I}\text{F}$** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon tablosunda yer alan **$\text{P}\text{E}, \text{n}\text{E}, \text{P}\text{a}\text{F}, \text{n}\text{o}\text{F}, \text{P}\text{a}\text{F}, \text{n}\text{o}\text{F}$** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçtiğinizden,
 - Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız, **$\text{O}\text{F}, \text{O}\text{F}$** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Analog Çıkış Fonksiyonu tablosunda yer alan **$\text{P}\text{E}, \text{n}\text{E}, \text{O}\text{F}$** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanı seçtiğinizden emin olunuz.

KONFIGÜRASYON KLAVUZU

27

Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristiğini bildiğiniz sistemimize ait Pozitif yöndeki PID kontrol çalkış oransal bant değerini (P_{oPb}), Negatif yöndeki PID kontrol çalkış oransal bant değerini (n_{oPb}), Integral zaman sabitini (\bar{L}_t), Diferansiyel zaman sabitini ($d\bar{L}_t$) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirtilir Kontrol Periyodu (E_P) parametrelerinemanuel olarak girerek,
- Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılaceği sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,

Auto-Tune işlemini başlatmak için:

- **RtEbP** parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz.Bu değer Yapılacak prosesin tam gücünün ortalarına dek gelmeliidir.
 - **RtHr** parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz.
(Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassaslığını ayarlamaktadır.)
 - **Rt** parametresini **on** olarak seçiniz.
- Cihaz ana ekranında **"□"** tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapıllıken cihaz göstergesinde **Rt** ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-Tune işlemi devam ederken "*****" tuşuna basılarak Auto-Tune işlemi iptal edilebilir.

KK-115_01_TR

ORDEL

ORDEL ORTA DOĞU ELEKTRONİK
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 06370
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 385 7096 pbx

Fax: 0312 385 7078

e-posta: ordel@ordel.com.tr

www.ordel.com.tr

