


# SC991W

Standart Ağırlık Kontrol Cihazı  
ve Transmitteri  
**KULLANIM KILAVUZU**





- Cihazı kullanmadan bu kılavuzun dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimiği kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında olüşebilecek elektrik arkından dolayı pattama veya yanına sebep olabilir.
- Cihaz içerişine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yanım ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlamıştır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sisteme olusabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlar malı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna baklıklarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değilse, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit veilan edilen kullanım ömrü 10 yılıdır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayı ve tamir etmeye çalışmayı, cihazın tamiratı yetkili servis ekibinden yapılmalıdır.

# İÇİNDEKİLER

3

## AÇIKLAMA

Sayfa No:

Uyarılar .....	2
İçindekiler .....	3
Cihazın Tanımı .....	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları .....	5
Bağlantı Şeması .....	6
Ürün Kodu .....	7
Teknik Özellikler .....	8
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları .....	9
Programlama .....	11
Programlama Sayfası Giriş .....	12
( CNFIG ) Genel Ayarlar Sayfası Parametreleri .....	13
( CALIB ) Ağırlık Kalibrasyonu Sayfası .....	14
( OCALB ) Analog Çıkış Kalibrasyonu .....	16
( CNTRL ) Röle Çıkış Fonksyonları .....	18
Oparaör Sayfası Parametreleri .....	21
Seri iletişim .....	22

## CİHAZIN TANIMI

4

SC991W Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki ağırlık ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenililik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır.

- 2 Satır 16 Karakter LCD Gösterge
- 5 Adet LED Gösterge
- 1 Adet Loadcell Sensör Girişи (1mVV, 2mVV, 3mVV )
- 2 Adet Analog Çıkış (0.4-20mA, 0/2-10V)
- 1 Adet RS485 İletişim Birimi
- 4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
- 100-240Vac Universal veya 24Vac/dc Besleme
- Giriş/Cıktı Modülleri Arası İzolasyon
- 2 Farklı Röle Fonksiyonu
- ON/OFF Kontrol

## KULLANIMA HAZIRLIK AŞAMALARI

### 5


Cihazı kullanılmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.

- SC991W Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya başlamadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sistemimize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekrانına dönünüz.

*Bu kullanım kılavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölmelerde ayrıntılı olarak verilmiştir.*

## Bağlantı Şeması

6



**Şekil-1**

Modül	Açıklama
LOAD CELL	LoadCell bağlantısı.
CU	RS485 İletişim Modülü
01	Birinci Analog Çıkış modülü.
02	İkinci Analog Çıkış modülü.
02	Bu modelde kullanılmamaktadır.
R1,R2,R3,R4	Röle Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki " $r_{IF}$ , $r_{ZF}$ , $r_{3F}$ , $r_{4F}$ " parametreleri ile belirlenir).
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).

**SC991W - / / /**Besleme Gerilim :

0 = 100-240V AC/DC  
 1 = 24V AC/DC

İletişim Modülü :

0 = Yok  
 3 = RS485 İletişim

Lojik Giriş Modülü :

0 = Yok  
 1 = 15V Lojik Giriş

Analog Çıkış modülü :

0 = 0mA Akım Çıkışı  
 1 = 0-20mA Akım Çıkışı  
 2 = 0-10V DC Gerilimi Çıkışı

Röle Çıkış Modülleri :

0 = Yok  
 1 = NO Kontak  
 2 = 24V DC Lojik Çıkış ( SSR sürmek için )  
 3 = NO/NC Kontak

NOT : R1,R2 müdülleri (3) olarak kodlandığında R4 modülü (0) yok olarak kodlanmalıdır.


R1 yada R2 rölesi olarak kodlanıldığında iki rölede NO/NC seçilmelidir.

Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanımlı klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmıştır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

8

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%/10 -%/15	24Vac/dc : +%/10 -%/20
Güç Tüketimi	6W,10VA	
Ekran	2 X 16 Dijit LCD ekran	
Yük Hükresi Girişи	1-3 mV/V Max. 4 adet 350 Ω yük hücresi	
Yük Hükresi Beslemesi	8V +/- %0.25V	
Analog Çıkış (O1)	Akım : 0/4-20mA ( $RL \leq 500\Omega$ )	Gerilim : 0/2-10V ( $RL \geq 1M\Omega$ )
Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4)	Kontak : 250Vac, 5A	Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA
Kontak Ömrü	Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama	
Hafıza	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarırama	
Doğruluk	100 yıl, 100.000 yenileme	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -20 ...+50C	
Ölçüler	Genişlik : 96mm	Yükseklik : 96mm
Pano kesim ölçülerí	92+-0,5 mm	x 92+-0,5 mm
Ağırlık	430gr	

**PROSES-EKRANI:**

<b>1</b>	<b>PV GÖSTERGESİ</b>	Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini ve değerini gösterir.
<b>2</b>	<b>PRG</b>	Cihaz menüsüne girildiğinde yanar.
<b>3</b>	<b>R1 LEDİ</b>	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
<b>4</b>	<b>R2 LEDİ</b>	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
<b>5</b>	<b>R3 LEDİ</b>	"R3" Röle modülü enerjili iken yanar.
<b>6</b>	<b>R4 LEDİ</b>	"R4" Röle modülü enerjili iken yanar.

## GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI

10

### TUŞ FONKSİYONLARI

<b>*</b>	* ve  tuşlarına beraber basıldığında menüye girmek için kullanılır. Tek başına basıldığında menüde çıkışmak için kullanılır.
<b>&lt;&lt;</b>	Parametre seçenekini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
<b>&gt;&gt;</b>	Parametre seçenekini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	* ve  tuşlarına beraber basıldığında menüye girmek için kullanılır. Herhangi bir ekranда iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir.
<b>F1</b>	Kullanılmamaktadır.
<b>F2</b>	Kullanılmamaktadır.
<b>F3</b>	Kullanılmamaktadır.
	Ağırlık kalibrasyonun onay tuşu olarak kullanılır.

SC991W Serisi cihazlar ağırlık ölçü ve kontrolü için tasarlanmış cihazlardır. SC991W cihazını kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerektir.

SC991W serisi cihazarda sıparış koduna bağlı olarak bir adet yük hücresi giriş, iki adet analog çıkış, bir adet RS485 iletişim ve dört adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, foksiyonları ve skalalarları program menüsündeki ilgili sayfasındaki parametrelerile belirlenir.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdakileri talimatlarla göre konfiğüre ediniz.

### **Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:**

- ◆ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjiliken ekranда (KOD GIRISI ) yazısı görünürunceye kadar “[\*]” ve “[” ve “[” tuşlarını ikisini birden basılı tutunuz.
- ◆ KOD GIRISI gözüküktüğünde şifre tanımlanmışsa “[” ve “[” tuşları ile şifreyi giriniz (bu şifre fabrika ayarlarında 0 dir).
- ◆ “[” tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yahş ise SAYFA SECİMI gözükmür ancak parametrelerde değişiklik yapılamaz.
- ◆ SAYFA SECİMI ekranında “[” ve “[” ile ayar yapılacak menüye geçilir. Parametrenin ayar seçenekini değiştirmek için “[” ve “[” tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için “[” tuşunu kullanınız. “[” tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekrannı dönürtür.
- ◆ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafiğ gösterimidir.

**Not:** Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını *görerek lehetmemek için “[\*]” ve “[” tuşlarını birlikte basınız.*

Şekil - 10

URUN	AGIRLIĞI	0 . 0
------	----------	-------

Proses-Ekrani

Şekil - 11

KOD	GİRİŞİ	00000
-----	--------	-------

Şekil - 12

SAYFA SEÇİMİ	CNFIG
--------------	-------

Cihaza enerji verildiğinde şekil.10 daki ekran gözükmektedir. Cihazın önünde bulunan  ve  tuşlarına aynı anda basılır. Buislenmeden sonra PRG ledi yanar. Ekranda şekil.11 deki ekran gözükmür.  ve  tuşları ile şifre girilir ve  tuşuna basılır. Fabrika ayarlarında şifre (0) olarak tanımlanmıştır. Yanlış şifre girdiğinde parametreler gözükmür ancak değiştirilemez. Şifre girildikten sonra  tuşuna basıldığındá şekil.12 deki ekran gözükmür. Alt ekranда  ve  tuşları ile ayar yapılacak sayfa seçilir. Sayfa seçimi için  ve  tuşları, seçilen sayfaya girmek ve o menüde ilerlemek için  tuşu kullanılır. Çıkmak için  tuşuna basılır.

**SAYFA SEÇİMİ Parametreleri:**

CNFIG

CALIB

OCALB

CNTRL

Bu sayfalardaki parametrelerin detaylı açıklamaları için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

## ( CNFIG ) GENEL AYARLAR SAYFASI

13

### (CNFIG) Genel Ayarlar Sayfasına Giriş:

Cihazın genel ayarlar sayfasına girmek ana ekranı iken ( Şekil.10 )  ve  tuşlarına aynı anda basılır. Bu işlemden sonra PRG ledi yanar. Ekranда KOD GIRISI gözüktür ( Şekil.11 ).  ve  tuşları ile şifre girilir ve  tuşuna basılır. Ekranда Şekil.12 dekilekran gözüktür. Alt ekranда  ve  tuşarı ile CNFIG sayfası seçgilir ve  tuşuna basılır. Menüde ilerlemek için  tuşuna parametreyi değiştirmek için  ve  tuşlar kullanılır.

Şekil. 12



**CNFIG** sayfası cihazın genel ayarlarını yaptığı menüdür. Bur dan cihazda kullanılan dilin değişimi, ağırlık göstergesindeki ondalık değeri, iletişim ayarları ve şife ayarları yapılr.

Bu menüdeki parametrelerin görünümleri ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

**LİSAN SECİMİ TUR**

Kullanılacak dili seçer. (TUR) Türkçe, (ENG) İngilizce.

**NOKTANIN YERİ 00001**

Ağırlık ölçümünde noktanın yerini belirler. 1 ile 3 arasında ayarlanabilir.

**ADRES SECİMİ 00000**

Cihazın adresini belirler. Cihazın iletişimini kullanılmayacaksça adres 0 olarak seçilmelidir.

**BAUD SECİMİ 0009,6**

Cihazın iletişim hızını belirler. Buparametre 9600 bps ile 115500 bps arası birdeğere ayarlanabilir.

**CIHAZ TIPI GIR 00000**

Bu parametre "0" olarak ayarlı olmalıdır.

## ( CALIB ) AĞIRLIK KALİBRASYON SAYFASI

14

### (CALIB) Ağırlik Kalibrasyonu Sayfasına Giriş:

Cihazın genel ayarlar sayfasına girmek ana ekranда iken ( Şekil.10 ) \* ve ☐ tuşlarına aynı anda basılır. Bu işlemden sonra PRG ledi yanar. Ekranда KOD GIRISI gözüktür ( Şekil.11 ). ☐ ve ☒ tuşları ile şifre giriliir ve ☐ tuşuna basılır. Ekranda Şekil.12 deki ekran gözüktür. Alt ekranда ☐ ve ☒ tuşları ile CALIB ( Şekil. 13 ) sayfası seçilir. Menüye girmek için ☐ tuşuna basarak ilerlendiğinde sırasıyla KALIB . AGIRLIK / SIFIRLAMA / KALIB . FAKTOR / LOADCELL FAKTOR parametrelerini gelir. Parametreleri değiştirmek için ☐ ve ☒ tuşları kullanılır. Çıkmak için \* tuşuna basılır.

Şekil - 13



CALIB sayfası ağırlık kalibrasyonunun yapıldığı menidür. Öncelikle cihazda kullanılan load cell tipine göre Şekil.17 deki LOADCELL FAKTOR parametresinden faktörünü ayarlayınız. Daha sonra Şekil.14 deki (KALIB . AGIRLIK) parametresine geliniz ve buraya kalibrasyonda kullanılacak yükün ağırlığını ☐ ve ☒ tuşları kullanarak giriniz sonra ☐ tuşuna basarak bir sonraki parametreye geçiniz. Şekil.15 deki gibi ekran gözükecek. Bu parametre de sıfır kalibrasyonu yapılır. Kantar da yük yokken ☐ tuşuna basarak sıfırlama işlemi yapılır. Böylece dara alınmış olur ve tekrar ☐ tuşuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. Şekil.16 daki ekran gelir. Bu parametrede kantara Şekil.14 kalibrasyon ağırlığına girilen ağırlık konur ve ☐ tuşuna basarak kalibrasyon işlemi yapılır. Böylece kalibrasyonu işlemi yapılmış olur.

Bu sayfada bulunan parametreler:

KALIB . AGIRLIĞI

SIFIRLAMA

KALIB . FAKTOR

LOADCELL FAKTOR

**Şekil - 14**

<b>KALIB . AGIRLIGI</b>
<b>0010,0</b>

Kalibrasyon işleminde kullanılanlık ağırlık değerini belirler. Bu parametreye 10Kg altında bir değer giremezsiniz. Bu yüzden kalibrasyon ağırlığını ağırlığım buna göre seçmeniz gerekmektedir.

**Şekil - 15**

<b>SIFIRLAMA</b>
<b>00000</b>

Sıfır kalibrasyonusur. Bu işlemin kantar boş yapılması gerekmektedir. Bunun için kantar boş iken bu parametreye gelinir ve tuşuna basarak kantarnın sıfır kalibrasyonu yapılmış olur. Bu işlemi bir kaç kez yaparak değerin değişmediğinden emin olunuz.

**Şekil - 16**

<b>KALIB . FAKTOR</b>
<b>00000</b>

Kantarda yük varken yapılan ağırlık kalibrasyonudur. Kantara **Şekil.14** deki KALIB. AGIRLIGI na girilen değer kadar ağırlık koyulur ve tuşuna basarak kalibrasyon işlemi yapılmış olur. Bu işlemi birkaç kez yaparak değerin değişmediğinden emin olunuz.

**Şekil - 17**

<b>LOADCELL FAKTOR</b>
<b>000001</b>

Cihaza bağlanacak Load cell faktörünü belirler. Bu parametre ve tuşlarını kullanarak 1mV / V , 2mV / V , 3mV / V seçeneklerinden birine ayarlanır.

**(OCALB) Analog Çıkış Kalibrasyonu Sayfasına Giriş:**

Cihazın analog çıkış kalibrasyonlarının yapıldığı sayfadır. Bu sayfaya girmek için ana ekranда iken (Şekil.10)  ve  tuşlarına aynı anda basılır. Bu işlemden sonra PRG ledi yanar. Ekranда KOD GİRİŞI gözüktür ( Şekil.11 ).  ve  tuşları ile şifre girilir ve  tuşuna basılır. Ekranда Şekil.12 deki ekran gözüktür. Altekranda  ve  tuşları ile OCALB (Şekil.18) sayfası seçilir. Menüye girmek için  tuşuna basarak ilerlediğinde sırasıyla AKIM CIK1 . 1 ALT / AKIM CIK1 . UST / AKIM CIK . 2 ALT / AKIM CIK2 . UST parametreleri değiştirmek için  ve  tuşları kullanılır. Çıkmak için  tuşuna basılır.

Şekil - 18

## SAYFA SEÇİMİ

## OCALB

OCALB sayfası analog çıkışların ayarlandığı sayfadır. Bu sayfadaki parametreler ayarlanması cihazın üniten koduna göre farklılık göstermektedir. Cihazın çıkışı akım olarak seçilmiş ise akım çıkış ayarını 0-20mA veya 4-20mA olarak ayarlanabilir. Cihazın çıkışı volt olarak seçilmiş ise 0-10V veya 2-10V olarak ayarlanabilir. Analog çıkışları ayarlamak için öncellikle Şekil.18 deki ekran gelinir ve  tuşuna basarak Şekil.19 daki ekranaya gelçilir. Bu parametrede birinci analog çıkışın alt limit kalibrasyonu yapılır.  ve  tuşlarını kullanarak çıkışta cihaz tipine göre akım için 0 yada 4mA, V çıkışlı ise 0 veya 2V görünuenekadar ayar yapılır. Daha sonra  tuşuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. Şekil.20 deki akran gözükecektir. Bu parametrede birinci analog çıkışın üst limit kalibrasyonu yapılır.  ve  tuşlarını kullanarak çıkışta cihaz tipine göre akım için 20mA, V çıkışlı ise 10V görününenekadar ayar yapılır. Daha sonra  tuşuna basarak bir sonraki parametreye geçilir. Ekranın ikinci analog çıkış için Şekil.21 den alt ve Şekil.22 den üst değer kalibrasyonları yapılır. Birinci çıkışta olduğu gibi aynı şekilde ayarlanır. Bu şekilde analog çıkışların kalibrasyonunu yapılmış olur.

**Analog çıkışın skaliası CNTRL sayfasındaki SKALA GIR (Şekil.28) parametresinden belirlenir.**

Bu sayfada bulunan parametreler:

AKIM CIK1 . ALT

AKIM CIK1 . UST

AKIM CIK2 . ALT

AKIM CIK2 . UST

Şekil - 19

<b>AKIM CIK1 . ALT</b>	<b>00000</b>
------------------------	--------------

Birinci analog çıkışın alt limit kalibrasyonunun yapıldığı parametredir. Bu parametre ekranда iken çıkışta istenilen değer okunacağı kadar  ve  tuşları ile ayar yapılır. Bu parametre cihaz tipine göre ayar yapılmalıdır. Cihazın çıkışı mA ise 0mA veya 4mA değerlerinden birine ayarlanmalıdır. Cihazın çıkışı V ise 0V veya 2V değerlerinden birine ayarlanmalıdır.

Şekil - 20

<b>AKIM CIK1 . UST</b>	<b>00000</b>
------------------------	--------------

Birinci analog çıkışın üst limit kalibrasyonunun yapıldığı parametredir. Bu parametre ekranда iken çıkışta istenilen değer okunacağı kadar  ve  tuşları ile ayar yapılır. Bu parametre cihaz tipine göre ayar yapılmalıdır. Cihazın çıkışı mA ise 20mA değerine ayarlanmalıdır. Cihazın çıkışı V ise 10V değerlerine ayarlanmalıdır.

Şekil - 21

<b>AKIM CIK2 . ALT</b>	<b>00000</b>
------------------------	--------------

İkinci analog çıkışın alt limit kalibrasyonunun yapıldığı parametredir. Bu parametre ekranда iken çıkışta istenilen değer okunacağı kadar  ve  tuşları ile ayar yapılır. Bu parametre cihaz tipine göre ayar yapılmalıdır. Cihazın çıkışı mA ise 0mA veya 4mA değerlerinden birine ayarlanmalıdır. Cihazın çıkışı V ise 0V veya 2V değerlerinden birine ayarlanmalıdır.

Şekil - 22

<b>AKIM CIK2 . UST</b>	<b>00000</b>
------------------------	--------------

İkinci analog çıkışın üst limit kalibrasyonunun yapıldığı parametredir. Bu parametre ekranда iken çıkışta istenilen değer okunacağı kadar  ve  tuşları ile ayar yapılır. Bu parametre cihaz tipine göre ayar yapılmalıdır. Cihazın çıkışı mA ise 20mA değerine ayarlanmalıdır. Cihazın çıkışı V ise 10V değerlerine ayarlanmalıdır.

## ( CNTRL ) RÖLE ÇIKIŞ FONKSİYONLARI SAYFASI

18

### (CNTRL) Röle Çıkış Fonksiyonları Sayfasına Giriş:

Cihazın röle çıkış fonksiyonlarının yapıldığı sayfadır. Bu sayfaya girmek için ana ekranın iken ( Şekil.10 )  ve  tuşlarına aynı anda basılır. Bu işleminden sonra PRG ledi yanar. Ekranda KOD GIRISI gözüktür ( Şekil.11 ).  ve  tuşları ile şifre girilir ve  tuşuna basılır. Ekranda Şekil.12 deki ekran gözüktür. Altekranda  ve  tuşları ile CNTRL (Şekil.23) sayfası seçilir. Menüye girmek için  tuşuna basarak ilerlediğinde sırasıyla RL1, RL2, RL3, RL4 TIPI ve SKALA GIR parametreleri gelir. Parametreleri değiştirmek için  ve  tuşlar kullanılır. Çıkmak için  tuşuna basılır.

Şekil - 23



CNTRL sayfası röle çıkış fonksiyonlarını belirleyen sayfadır. Bu rölelerde alt set değerleri operatör ekranında SET1...SET4 arasındaki parametrelerle belirlenir. Röle fonksiyonlarında iki adet seçenek bulunmaktadır. Bunlar ( ULC ) röle set değerinin altında rise enerjili olur, ( LLC ) röle set değerinin üstünde ise enerjili olur. Ayrıca bu sayfada bulunan SKALA GIR parametresi ile set değerlerine girilecek skalanın üstlimitini de ayarlayabilirsiniz.

Bu sayfada bulunan parametreler:

RL1 TIPI

RL2 TIPI

RL3 TIPI

RL4 TIPI

SKALA GIR

## ( CNTRL ) RÖLE ÇIKIŞ FONKSİYONLARI SAYFASI

19

Sekil - 24

<b>RL1 TİPİ</b>	<b>OFF</b>
-----------------	------------

Birinci röle çıkışının fonksiyonunu belirler. Bu röleye ait set değeriniinde operatör ekranındaki SET1 parametresi belirler.

Ayar seçenekleri :Tablo.01

Tablo.01

**OFF** : Kapali

**ULL** : Röle set değerinin altında iken enerjilemmesini sağlar.

Sekil - 25

<b>RL2 TİPİ</b>	<b>OFF</b>
-----------------	------------

İkinci röle çıkışının fonksiyonunu belirler. Bu röleye ait set değeriniinde operatör ekranındaki SET2 parametresi belirler.

Ayar seçenekleri :Tablo.01

Sekil - 26

<b>RL3 TİPİ</b>	<b>OFF</b>
-----------------	------------

Üçüncü röle çıkışının fonksiyonunu belirler. Bu röleye ait set değeriniinde operatör ekranındaki SET3 parametresi belirler.

Ayar seçenekleri :Tablo.01

Sekil - 27

<b>RL4 TİPİ</b>	<b>OFF</b>
-----------------	------------

Dördüncü röle çıkışının fonksiyonunu belirler. Bu röleye ait set değeriniinde operatör ekranındaki SET4 parametresi belirler.

Ayar seçenekleri :Tablo.01

## ( CNTRL ) RÖLE ÇIKIŞ FONKSİYONLARI SAYFASI

20

Sekil - 28

SKALA GIR
00000

Bu parametre ile rölelerde alt set değerlerini sınırlaya bilirsiniz. Ayrıca bu parametre analog çıkışın üst limitinde belirler.

## OPERATÖR SAYFASI PARAMETRELERİ

21

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanıldığı yapılan konfigürasyona göre belirlenir. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranında iken istenildiği anda “” tuşuna basılıarak bu parametreler ulaşılabilir ve “[\*]” tuşuna basılarak yine Proses-Ekranna dönülür. Bu parametreler CNTRL sayfasındaki ilgili parametreler ile programlanır.

**SET1**      **0000.0**

Röle1 set değeri

**SET2**      **0000.0**

Röle2 set değeri

**SET3**      **0000.0**

Röle3 set değeri

**SET4**      **0000.0**

Röle4 set değeri

## SERİ İLETİŞİM

22

SC991 Model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametreler ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim Half-Duplex RS485 hatt üzerinden yapılır. Bir hat üzerinde 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında aynı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "Addr", "RJ45" ve "Pr. T" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gereklisi olan diğer bilgiler sağdadıktablolarda verilmiştir.

### **Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:**

**Function 01 = Read Coils**

**Function 03 = Read Holding Registers**

**Function 05 = Write Single Coil**

**Function 06 = Write Single Register**

**Function 16 = Write Multiple Registers**

## SERİ İLETİŞİM

23

### REGISTER Tipi Parametreler ( REGISTERS )

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma izni
1	Ölçülen proses değeri				Yok
2	Röle 1 ait set değeri.				Var
3	Röle 2 ait set değeri.				Var
4	Röle 3 ait set değeri.				Var
5	Röle 4 ait set değeri.				Var

# ORDELL

Üretici ve Teknik Servis: ORDELL İİİ. St. Uzaycığı Cad. 1252 Sok. No:120 OSTİM/ANKARA  
Tel: +90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78

[www.ordel.com.tr](http://www.ordel.com.tr)