


AC900

Gelişmiş Kontrol Cihazı
KULLANIM KİLAVUZU



96 x 96 x 78 mm

ORDEL

Paket İçerisinde:

- Pano bağlantı kelepçesi.
- Kullanım kılavuzu.
- Garanti Belgesi bulunmaktadır.
- Paketi açığınızda cihazın tipinin sparsıge uygunluğunu, yukarıdaki parçaların eksik olup olmadığını ve sevkiyat sırasında cihazın hasar görmediğini gözle kontrol ediniz.
- Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararlardan sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihazı endüstriyel işletmelerde, eğitimli kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazları olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında olusablecek elektrik arkından dolayı patlama veya yanına sebep olabilir.
- Cihaz içerişine sıvı maddeler ve metal parçalarn girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksı durumda yanın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anlatır yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlanmış olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sisteme olusabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarnın güç kablolardan veya anahtarlamalı çalısan endüktif yük kablolarından uzak olması sağlanmalıdır veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin kullanıldığı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları şemasaına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjiliiken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayı ve tamir etmeye çalışmayı, cihazın tamiri yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren temizleyiciler kullanmayın. Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyiniz.

AÇIKLAMA

İÇİNDEKİLER

3

Sayfa No:

Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihaz Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Cihaz Ölçüleri	6
Bağıntı Şeması	7
Ürün Kodu	11
Teknik Özellikler	12
Sicaklık Sensörleri	13
Gösterge Ve Tuş Fonksiyonları	14
Konfigürasyon	16
"PRUE" Sayfası Parametreleri	17
Konfigürasyon Sayfası Parametrelerine Giriş	18
" \bar{C}_nP " Sayfası Giriş Tipi Parametreler	29
" $\bar{a}uLp$ " Sayfası Çıkış Tipi Parametreler	24
" $P\bar{L}dP$ " Sayfası PID Parametreleri	29
" \bar{L}_anP " Sayfası RS485 İletişim Parametreleri	32
" $\bar{E}EP$ " Sayfası Güvenlik Tipi Parametreler	33
Operatör Sayfası Parametreleri	35
Auto Tune İşlemi	39
Çalışma Modları	40
Uzaktan Set Değeri Belirleme	41
Motorlu Oransal Vana Kontrolü	42
Seri İletişim (RS485)	43
Konfigürasyon Kılavuzu	50

Bu model cihazlar, ebatlarında endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin sıcaklık, basınç, hız, seviye, nem, akım, gerilim, direnç ve diğer fiziksel birimlerin ölçümü, açılık/kapalı ve PID kontrolü amacı ile tasarlanmıştır, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Gıda, Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Çimento, Seramik, Petro-Kimya, Raffineriler, Cam ve diğer sanayi dallarında kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenililik ve kullanılmış temel alımlı kolaylığı temel almış ergonomik cihazlardır.

LCD Led Gösterge

1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)

1 Adet Universal Sensör Giriş (TC, RT, mA, mV, V)

1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)

1 Adet Potansiyometre Giriş (100-1500Ω₂)

3 Adet Sayısal Giriş (5V)

1 Adet RS485 İletişim Birimi

2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)

4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)

100-240Vac Universal veya 24Vdc Besleme

Giriş/Cıkış Modülleri Arası İzolasyon

**Pozisyon Geri-Besleneli Oransal Vana Kontrolü
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzey Kontrol)**

PID İsteme / Soğutma

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)

Otomatik / Manuel Çalışma Modları

Bumpless Transfer Özelliği

Sensör Arızası Tespit

Soft Start Özelliği

Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)

8 Adet Seçmeli Set Noktası

Rampa Fonksiyonu

Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)

15 Farklı Röle Fonksiyonu

ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı

100ms Önekleme ve Kontrol Çevrimi

Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü

Master-Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları

KULLANIMA HAZIRLIK AŞAMALARI


5

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.
- Bu model cihazlartamamen modüler cihazlardır bunedenle cihaz kullanılmaya başlanmadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfiğüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz “ölelerin operatör” sayfasındaki set değerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihazle birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyorsanız, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi yapınız.
- Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksyonları kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kişilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekrانına dönünüz.

Bu kullanım klavuzu yukarıdaki İşlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu İşlemlerin nasıl yapılacağı, İlgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.

CİHAZ ÖLÇÜLERİ


6



Pano Kesiti = $92 \pm 0,5$ mm x $92 \pm 0,5$ mm





- Yukarıdaki şekilde verilen ölçülerle göre pano üzerindeki yuvayı açın.
- Cihazı açan panonun öndeği yuvaya yerleştirin.
- Cihazın kutudan çıkarın kelepçesini cihazın yuvalarına oturtarak cihazı panoja yerleştirin ve varsa vidalarını sıkın.




Modül	Açıklama
S1	Universal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçülmüş için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır).
S2	0/4-20mA Yardımcı analog giriş modülü (Bu modülün fonksiyonu konfigürasyon sayfasındaki "2F" parametresi ile belirlenir).
S3	100-1500Ω Potansiyometre giriş modülü (Bu modülün fonksiyonu konfigürasyon sayfasındaki "3F" parametresi ile belirlenir).
LU	Lojik giriş modülü (Bu modülün içeriği ürün kodu ile, fonksiyon ise konfigürasyon sayfasındaki "LF" parametresi ile belirlenir).
CU	RS485 modülü.
O1,O2	Analog Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "OF" ve "ZF" parametreleri ile belirlenir).
R1,R2,R3,R4	Röle Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "RF" ve "3F" parametreleri ile belirlenir).
PS	Besleme gerilimi girişü (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).

BAĞLANTI ŞEMASI


9



* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.



* Opsiyonelidir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.



- Cihaz bağlantısını yapmadan önce uyarıları okuyunuz.
- Tip etiketinde verilen bilgilere göre bağlanıtı yapın.
- Terminallere gelen kablolarla yüksek gerilim olabilir! Bağlantıyı yaparken enerjiyi multlaka kesin. Bu terminalde enerji varken terminallere dokunmayın.
- Besleme gerilimi haric diğer bağlantıları yapmadan önce cihaz konfigürasyonunu yapınız. Aksi takdirde sisteme hasara neden olabilir.
- Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için cihaza bağlanan kabloların (özellikle sensör giriş kabloları vb.) yüksek akımı ve gerilimi hatlarından ayrı kablolamaya dikkat ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

12

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +/% 10 -%15	24Vac/dc : +/% 10 -%20
Güç Tüketimi	6W,10VA	
	Termoküp : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U İki Telli Transmitter : 4-20mA	
Universal Sensör Girişisi (S1)	Resistans Termometre : PT100 Akım : 0/4-20mA	
	Genilim : 0-50mV, 0/2-10V 0/4-20mA	
Yardımcı Analog Giriş (S2)	100-1500Ω	
Potansiyometre Girişisi (S3)	24Vdc (Isc = 30mA)	
Transmitter Besleme (Tx)	Termokupl, mV : 10MΩ Akım : 10Ω	
Analog Giriş Empedansları	Genilim : 1MΩ	
Analog Çıkış (O1)	Akım : 0/4-20mA (RL ≤ 500Ω)	Genilim : 0/2-10V (RL ≥ 1MΩ)
Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4)	Kontak : 250V/ac, 10A	Lijlik Çıkış : 24Vdc, 20mA
Kontak Ömrü	Yüksüz : 10.000.000 anahatardrama	
	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahatardrama	
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme	
Doğruluk	+/- %0.2	
Önemleme Zamanı	100ms	
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C
Koruma Sınıfı	Ön Panel :	Gövde :
Ölçüler	Genişlik : 96mm	Yükseklik : 96mm
Pano kesim ölçülerİ	92+-0.5 mm x 92+-0.5 mm	Derinlik : 78mm
Ağırlık	430ogr	


SICAKLIK SENSÖRLERİ

13

Sensor Tipi	Standart	Sıcaklık Aralığı (°C)
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC60584	0, 1800
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC60584	-200, 1200
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC60584	-200, 800
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC60584	-200, 1200
Type-L Termokupl (Fe-Const)	IEC60584	-200, 900
Type-N Termokupl (NiCrSi-NiSi)	IEC60584	0, 1200
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC60584	0, 1600
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC60584	0, 1500
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC60584	-200, 300
Type-U Termokupl (Cu-Const)	IEC60584	-200, 600
Pt-100 Rezistans Termometre	DIN 43760	-200, 850
mV (Mili Volt Giriş)		0mV , 50mV
V (Voltaj Giriş)		0Vdc, 10Vdc
mA (Akım Giriş)		0mA , 20mA

PROSES-EKRANI:

Cihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntülenmekten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "SP" göstergesinde ise kontrol set değeri görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekrani** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında süreklilik olarak bu ekran kullanılır.



1	PV GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
2	SP GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında İken Kontrol Set Değerini diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
3	COLL GÖSTERGESİ	PID Kontrol çıkış yüzdesini iada oransal vana kontrolü yapıyorsa Açıma veya kapama yaptığı gösteriyor.
4	INI, IN2, IN3 LEDİ	Lojik girişlerin aktif olduğunu gösterir.
6	RUN LEDİ	Program yürütülürüğünü gösterir.
6	STOP LEDİ	Programın çalışmadığını gösterir.
5	AC LEDİ	Gelişmiş Kontrol modunda olduğunu gösterir.
6	PC LEDİ	Cihaz modelinin Adım Kontrol Cihazı olduğunu gösterir.
6	MN LEDİ	Cihazın çalışma modu Manuel moda alındığında yanar.
7	R1 LEDİ	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
8	R2 LEDİ	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
9	R3 LEDİ	"R3" Röle modülü enerjili iken yanar.
10	R4 LEDİ	"R4" Röle modülü enerjili iken yanar.

GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI

15

ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R	b	ئ	د	ئ	ف	ئ	ح	ئ	ج	ئ	ل	ئ
N	و	پ	ۋ	س	ت	ۇ	ۋ	خ	ې	ز		
ئ	ئ	پ	ۋ	ل	ت	ۈ	ۋ	ر	ي	ئ	ئ	

HATA MESAJLARI

- Err.1** "S1" Girişindeki sensör algılanamıyor.
- Err.2** "S2" Girişindeki sensör algılanamıyor.
- Err.3** "S3" Girişindeki sensör algılanamıyor.
- Ekranда gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.
- Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.

TUŞ FONKSİYONLARI

	Kısa basıldığından sayfa başına dönülür. 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekrana dönülür.
	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	Herhangi bir ekranда iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekrانında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumlarda onaylamak için 2sn basılı tutulur.
	Bu modelde kullanılmamaktadır.

KONFIGÜRASYON

16

Bu model cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü proses uygun giriş/çıkış modülleri olan her türü işleme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilecek cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilme, her çıkışın ayrı bir kontrol için kullanılabilmesidir. Bu nedenle bu model cihazı kullanılmaya başlandmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gereklidir.

Bu model cihazlarda sıparış koduna bağlı olarak 1 adet analog giriş, bir adet analog çıkış, bir adet RS485 iletişim ve dört adet röle çıkış modülü bulunmaktadır. Bu modüllerin tipleri, fokisyonları ve skalaların konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.

Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şıklarını belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfüre edilmiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfüre ediniz.

Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

- ♦ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "**L2**" mesajı görününe kadar **[***"
[C]" tuşlarının ikisiinden basılı tutunuz.
- ♦ PV göstergesinde "**L2**" mesajı vaktken **[≈]**" ve **[≈]**" tuşları ile "SP" göstergesindeki değeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "**G**" dir).
- ♦ **[C]**" tuşuna bastığınızda gördüğünüz şifre yalnız ise Proses-Ekrانا dönülür, doğru ise "**PROCE**" sayfası gelir. **[≈]**" ve **[≈]**" tuşları ile ayar yapılacak menü seçenekleri ve **[C]**" tuşuna basarak menüye girilir.
- ♦ Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçenekleri görünecek.

♦ Artık **[C]**" tuşuna basarak strasile díğeri konfigürasyon parametrelerine ulaşabilirsiniz.

- ♦ Parametrenin ayar seçenekini değiştirmek için **[≈]**" ve **[≈]**" tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için "**[C]**" tuşunu kullanınız. **[*]**" tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayı başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekrana dönülür.

♦ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını gørererek ilerlemek için **[*]**" ve **[≈]**" tuşlarına birlikte basınız.

PRÜF ENPP


“PRÜF” SAYFASI PARAMETRELERİ

17

Giriş yapılmak istenen sayfayı seçmek için kullanılır.

Ayar Seçenekleri: Tablo-1

Tablo-1	No	Açıklama
$\underline{\text{In}}PP$	1	Giriş tipi parametreleri sayfası
$\underline{\text{Out}}P$	2	Çıkış parametreleri sayfası
$P_{\underline{\text{Ld}}}P$	3	PID parametreleri sayfası
$\underline{\text{Can}}P$	4	RS485 iletişim parametreleri sayfası
$\underline{\text{Eff}}P$	5	Güvenlik tipi parametreleri sayfası



“ \bar{C}_nPP ” İNPUT SAYFASI PARAMETRELERİ

19

dP

i

Birim “E” olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonrası hane sayısını) belirler.

Ayar Seçenekleri : $0 - 3$

Uyarı: Bu parametre değiştiğinde birimi “E” olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

Not: “E” termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümü için “U” parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen deşikke ait mühendislik birimidir.

Not: Termokupl ve Rezistans termometrede 0 veya 1 olarak seçilmelidir.

$\Sigma \bar{C} - U$

“S1” universal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümlü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

Tablo-1

No	Sensör Tipi
0	Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
1	Type-E Termokupl (Cr-Const)
2	Type-J Termokupl (Fe-Const)
3	Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
4	Type-L Termokupl (Fe-Const)
5	Type-N Termokupl (NiCrosil-NiSil)
6	Type-R Termokupl (Pt%63Rh-Pt)
7	Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
8	Type-T Termokupl (Cu-Const)
9	Type-U Termokupl (Cu-Const)
10	Pt-100 Rezistans Termometre
11	0-50mV
12	0-20mA
13	4-20mA
14	0-10V
15	2-10V

“ \bar{L}_nPP ” İNPUT SAYFASI PARAMETRELERİ

20

L	111	“S1” Üniversal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler.	Ayar Aralığı : -1999.9 - 9999.9	Birim : EU
S	1HL	“S1” Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler.	Ayar Aralığı : -1999.9 - 9999.9	Birim : EU
H	1bL	“S1” Üniversal sensör girişine bağılanan sensörün algılanamaması durumunda, skalanın hangi değeri alacağı belirler.	Ayar Seçenekleri : L (S1L Alt değer), H (S1L Üst değer)	
HU	oC	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler.	Ayar Seçenekleri : oC (°C), oF (°F)	
F	1BL	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hata düzeltmek için kullanılır. Bu parametreye artı değer girilirse proses değerine ilave edilerek ekranда gösterilir, parametreye eksi değer girdiğinde proses değerinden çıkarılarak ekran da gösterilir.	Ayar Aralığı : -10000 - 10000	Birim : EU
FtC	20	Analog girişlere uygun sayisal filtrelerin zaman sabitini belirler. Bu değer artırıldığında okuma kararlığı artar fakat okuma hızı düşer.	Ayar Aralığı : 0.1 - 100	

“ Σ_nPP ” INPUT SAYFASI PARAMETRELERİ

21

“S2” universal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değerini ölçümlü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-2

Tablo-2		
No		Analog Giriş Fonksiyonu
a_{FF}	0	Yok
RP_u	1	Ölçülen değer proses değerine ilave edilir.
ΣP_u	2	Ölçülen değer proses değerinden çıkarılır.
PF_b	3	Vana pozisyonunu okumak için kullanılır.
$r\Sigma P$	4	Uzaktan set değeri belirtmek için kullanılır.

5.2.5	“S2” Yardımcı analog girişine bağlanan sinyalın tipini belirler.	
4-20	Ayar Seçenekleri : 0-20 (0-20mA) , 4-20 (4-20mA)	
5.2.6	“S2” Yardımcı analog giriş modülünün skala altdeğerini belirler.	
0.0	Ayar Aralığı : -1999 - 9999	Birim : EU
5.2.7	“S2” Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.	
8000.0	Ayar Aralığı : -1999 - 9999	Birim : EU
5.2.8	“S2” Yardımcı analog giriş modülüne bağlanan sinyalin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağı belirler.	
H	Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)	

“*L*_n*P*” INPUT SAYFASI PARAMETRELERİ

22

↪ 3.F	“S3” Polansiyometre giriş modülünün fonksyonunu belirler.
OFF	Ayar Seçenekleri : Tablo-2
↪ 3.G	“S3” Yardımcı analog giriş modülünün skala altdeğerini belirler.
0.0	Ayar Aralığı : -199.9 - 999.9 Birim : EU
↪ 3.H1	“S3” Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.
800.0	Ayar Aralığı : -199.9 - 999.9 Birim : EU
↪ 3.b1	“S3” Yardımcı analog giriş modülüne bağlanan sinyalin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.
H	Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst Değer)
↪ 3.C	“S3” girişine bağlanan potansiyometrenin alt kalibrasyonu. Bu parametre ekranда iken potansiyometre en alt konuma getirip 2 saniye “ <input checked="" type="checkbox"/> ” tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir.
↪ 3.H2	“S3” girişine bağlanan potansiyometrenin üst kalibrasyonu. Bu parametre ekranда iken potansiyometre en üst konuma getirip 2 saniye “ <input checked="" type="checkbox"/> ” tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir.

LUF
oFF

“LU” Lojikgiriş modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-3

Tablo-3	No	Lojik Giriş Fonksiyonu
oFF	0	Yok
S ₁ P ₂	1	Uzaktan set değeri seçimi için kullanılır.
b ₁ n	2	Set değerinin tuşlarını gireceğini yada S2 girişini ile dışarıdan mı alacağıını belirler. (Sayfa 52)
rL ₁	3	Uzaktan program yürütme için kullanılır.

**r !F
PcQ**

“oÜt P” ÇIKIŞ SAYFASI PARAMETRELERİ

24

“R1” Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.


Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Tablo-6			No	Röle Fonksiyonu
<i>aFF</i>	0	Yok		
<i>üLÜ</i>	1	Üst Limit Kontrol	1 0	↑ ↓ PV ↓ ↑ ↓ PV
<i>LLÜ</i>	2	Alt Limit Kontrol	1 0	↑ ↓ PV ↓ ↑ ↓ PV
<i>üLR</i>	3	Üst Limit Alarm	1 0	↑ ↓ PV ↓ ↑ ↓ PV
<i>LLR</i>	4	Alt Limit Alarm	1 0	↑ ↓ PV ↓ ↑ ↓ PV
<i>üDR</i>	5	Üst Sapma Alarm	1 0	↑ ↓ SP+↓Et.n ↓ ↑ ↓ PV
<i>LLR</i>	6	Alt Sapma Alarm	1 0	↑ ↓ SP-↓Et.n ↓ ↑ ↓ PV
<i>obR</i>	7	Band Dışı Alarm	1 0	↑ ↓ SP-↓Et.n ↓ ↑ ↓ PV

ALARMLAR

“ α lt P” ÇIKIŞ SAYFASI PARAMETRELERİ

25

ζ_{bR}	8	Band içi Alarm	ALARMLAR	PV
$P_{\zeta,o}$	9	Pozitif yöndeği PID kontrol çıkışı	1	
$n_{\zeta,o}$	10	Negatif yöndeği PID kontrol çıkışı	0	
P_{oF}	11	Pozitif kontrol çıkışı uyarısı	0	
n_{oF}	12	Negatif kontrol çıkışı uyarısı	0	
$a_{P,n}$	13	Oransal vana açma çıkışı		
$L_{L,s}$	14	Oransal vana kısma çıkışı		
$d_{S,L}$	15	Seri iletişim ile kontrol		

Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait “ $\Delta y_{\zeta,b}$ ” parametresi ile belirlenir. **Burada “n” ile gösterilen değer röle numarasıdır**,
Alarm çizimlerindeki “1” ler ilgili rölenin enerjili olduğuunu “0”lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

$r^{2,F}_{ULC}$	“R2” Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.	Ayar Seçenekleri : Tablo-6
-----------------	--	----------------------------

$r^{3,F}_{oFF}$	“R3” Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.	Ayar Seçenekleri : Tablo-6
-----------------	--	----------------------------

$r^{4,F}_{oFF}$	“R4” Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.	Ayar Seçenekleri : Tablo-6
-----------------	--	----------------------------

$r^{1,F}_{D,D}$	“R1” Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.	Ayar Aralığı : 00 - 9999
		<i>Birim : SN</i>

“*O*Ü*Üt P*” ÇIKIŞ SAYFASI PARAMETRELERİ

26

r2.L	“R1” Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.	0.0	Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9	Birim : SN
r3.L	“R3” Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.	0.0	Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9	Birim : SN
r4.L	“R4” Röle çıkış modülünün belirli bir süre sonra gecikmeli olarak çekmesi yada bırakması isteniyorsa kullanılır.	0.0	Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9	Birim : SN
oFF	“O1” Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.		Ayar Seçenekleri : Tablo-4	

Tablo-4 **Analog Çıkış Fonksiyonu**

No	
0	Yok
1	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı.
2	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı.
3	Proses değeri iletimi (Proses Transmitter)
4	Set değeri iletimi (Set Point Transmitter)

“O1” ÇIKIŞ SAYFASI PARAMETRELERİ

27

O1
4-20

“O1” Analog çıkış modülünü tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

Tablo-5	No	Analog Çıkış Tipi
0-20	0	0-20mA
20-0	1	20-0mA
4-20	2	4-20mA
20-4	3	20-4mA
0- 0	4	0-10V
10-0	5	10-0V
2- 0	6	2-10V
10-2	7	10-2V

Uyarı: İlk dört seçenekin kullanılabilmesi için üründen kodundan bu modülün “04-20mA” olarak, son dört seçenekin kullanılabilmesi için ise “02-10V” olarak seçilmış olması gereklidir.

O2L
00

“O1” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalarının alt değerini belirler.

Ayar Aralığı : -1999.9 - 9999.9

Birim : EU

O2H
8000

“O1” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalarının üst değerini belirler.

Ayar Aralığı : - 1999.9 - 9999.9

Birim : EU

O2F
FFF

“O2” Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

O2L
4-20

“O2” Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

“O2” ÇIKIŞ SAYFASI PARAMETRELERİ

28

O2.11	“O2” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalarının alt değerini belirler.	0.0	Ayar Aralığı : 1999 - 9999	Birim : EU
O2.12	“O2” Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalarının üst değerini belirler.	800.0	Ayar Aralığı : - 199.9 - 999.9	Birim : EU

“P-I-dP” PID SAYFASI PARAMETRELERİ

29

ΣF	Kontrol formunu (yonetmeli) belirler.		
rEU	Ayar Seçenekleri : dL_r (Proses artarken çıkış da artar), rE_u (Proses artarken çıkış azalar)		
$\Delta t_{\Sigma P}$	Auto-Tune işleminin belirli bir set değeri içinde yapılması isteniyorsa bu set değerini belirler.		
OFF	Ayar Aralığı : αFF (Kapali) , -999.9 - 999.9	<i>Birim : EU</i>	
Δt_Hr	Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 kat olarak sınırlımelidir.		
ZD	Ayar Aralığı : $Q . I - 1000$	<i>Birim : EU</i>	
$PoPb$	Positif yöndeeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.		
OFF	Ayar Aralığı : αFF (ON/OFF kontrol) , $Q . I - 999.9$	<i>Birim : EU</i>	
$noPb$	Negatif yöndeeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.		
OFF	Ayar Aralığı : αFF (ON/OFF kontrol) , $Q . I - 999.9$	<i>Birim : EU</i>	
Σt	Integral zaman sabiti.		
OFF	Ayar Aralığı : αFF (Kapali) , $I - 6000$	<i>Birim : sн</i>	
dt	Diferansiyel zaman sabiti.		
OFF	Ayar Aralığı : αFF (Kapali) , $Q . I - 9999$	<i>Birim : sн</i>	

“P-LdP” PID SAYFASI PARAMETRELERİ

30

LdP	Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu)	Ayar Aralığı : 0 - 6000	Birim : sн
Uyarı	PID Kontrol uygulamalarında kontrol periyodundan kaynaklanan salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmelidir.		
LdL	PID kontrol çıkışının alt limitini belirler.	Ayar Aralığı : -10000 - [LdH]	Birim : %
LdH	PID kontrol çıkışının üst limitini belirler.	Ayar Aralığı : [LdL] - 10000	Birim : %
LdBL	PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir)	Ayar Aralığı : -10000 - 10000	Birim : %
LdBL	Cift yönlü PID kontrol kullanılıkken kontrol çıkışının yön değiştirmesi sırasındaki ölü bandı belirler.	Ayar Aralığı : 0 - 2500	Birim : %
Ust	Genel beslemesiz oransal vananın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyonuna geçme süresi. (Bu süre ölçülerек belirlenmelidir).	Ayar Aralığı : 0 - 2500	Birim : %
Und	Oransal vana ölü bandını belirler. Bu değer artırıldığında vana hareketleri daha kararlı hale gelir fakat hasasiyet azalır.	Ayar Aralığı : 0 - 2500	Birim : %

“ $P_L dP$ ” PID SAYFASI PARAMETRELERİ

31

$P_L F$	Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.
$P_L d$	Ayar seçenekleri : P , P_L , $P_L d$ (P , P_L , PID)
$\alpha P r r$	Kontrol setdeğeriinin rampa şekläinde iletmesi isteniyorsa bir saatteki iletme miktarını belirler.
$\alpha F F$	Ayar Aralığı : $0FF - 01 - 9999$ $Birim : EU$

Raddr	Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir.
I	Ayar Aralığı : 0FF (Kapalı) , 1 - 255
bRuid	Seri iletişim hızını belirler.
96	Ayar Seçenekleri : 96 , 192 , 384
Prty	Seri iletişimindeki parity tipini belirler.
Eun	Ayar Seçenekleri : nonE (Yok) , odd (Tek) , Eun (Çift)

“**ŞEFF**” GÜVENLİK SAYFASI PARAMETRELERİ

33


F1	Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre “ on ” konumuna getirilmeli ve iki saniye “ on ” tuşuna basılmışmalıdır.	
eff	Ayar Seçenekleri : off , on	
SPLL	Tüm set değerlerinin alt limitini belirler.	
-199.9	Ayar Aralığı : -1999 - 1999	Birim : EU
SPHL	Tüm set değerlerinin üst limitini belirler.	
999.9	Ayar Aralığı : [SPLL] - 9999	Birim : EU
ENP	Kontrol set değerinin operatörü tarafından değiştirilebilmesi izniidir.	
on	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
RNS	Rölelerde ait “ ENP ” set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi izniidir.	
on	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
HES	Histeresis değerlerinin “ HES ” operatör tarafından değiştirilebilmesi izniidir.	
on	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
NC	Manuel-Kontrol moduna giriş izniidir.	
OFF	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
OL	Otomatik kontrol moduna giriş izniidir.	
OFF	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	

“**EEFP**” GÜVENLİK SAYFASI PARAMETRELERİ

34

Rt	Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.
on	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)
RCP	Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar.
on	Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)
Lop off	Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren “ Lol ” parametresinin görünüp görünmeyeceğini belirler.
Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)	
R-L	Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekrana dönüş süresini belirler.
10	Ayar Aralığı : off (Yok) , 1 - 25
LC2	Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler.
0	Ayar Aralığı : 1999 - 9999

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanıldığı konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılabilecek olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametrelerin normal çalışma sırasında süreklilik aralıklarıyla parametrelerin değerleri bu nedenle Proses-Ekranda iken istenildiği anda "☐" tusuna basılarak bu parametrelerde ulaşılabilir ve "*" tusuna basılarak yine Proses-Ekrana dönülür. Bu parametrelerin ayarlanabilmesi için herhangi bir parametrede iken hırçın tuşa basılmışsa ise "Rr-t" parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekranna dönülür.



Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

OPERATÖR SAYFASI PARAMETRELERİ

36

<p>P_u.1 Q.Q</p>	<p>"S1" universal sensör girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "2F" veya "3F" parametrelerinin "RP" veya "P_u" olarak seçilmiş olması gereklidir.</p>	<p><i>Birim : EU</i></p>
<p>P_u.2 Q.Q</p>	<p>"S2" yardımıcı analog girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "2F" parametresinin "RP" veya "P_u" olarak seçilmiş olması gereklidir.</p>	<p><i>Birim : EU</i></p>
<p>P_u.3 Q.Q</p>	<p>"S3" yardımıcı analog girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "2F" parametresinin "RP" veya "P_u" olarak seçilmiş olması gereklidir.</p>	<p><i>Birim : EU</i></p>
<p>P_u.P Q.Q</p>	<p>Anlıkvuruuyen setdeğerini gösterir.</p>	<p><i>Birim : EU</i></p>
<p>L_oL Q.Q</p>	<p>PID kontrol çıkışlı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "L_oP" parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gereklidir.</p>	<p><i>Birim : %</i></p>
<p>P_uP Q.Q</p>	<p>Oransal vana pozisyonunu gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "2F" parametresinin "PF6" olarak seçilmiş olması gereklidir.</p>	<p><i>Birim : %</i></p>

ՆԵԼՆՇ	1. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ՀՄF" parametresinin "ՀՊՆ" olarak seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [Հ PLL] - [Հ PHL]	Birim : EU
ՀԵԼ	8. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ՀՄF" parametresinin "ՀՊՆ" olarak seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [Հ PLL] - [Հ PHL]	Birim : EU
ՀԵԼ.1	"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ՀՄF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [Հ PLL] - [Հ PHL]	
ՀԵԼ.2	"R2" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ՀՄF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [Հ PLL] - [Հ PHL]	
ՀԵԼ.3	"R3" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ՀՄF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [Հ PLL] - [Հ PHL]	
ՀԵԼ.4	"R4" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "ՀՄF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : [Հ PLL] - [Հ PHL]	
ԿԵՎ	Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bandlardan birinin "ՀՖ" seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : 0...1 - 1000	Birim : EU

HYB.1	“R1” Modülüün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünübilmesi için “r 1F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : L-E (Kilitli) , Q. I - 1000	Birim : EU
HYB.2	“R2” Modülüün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünübilmesi için “r 2F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : L-E (Kilitli) , Q. I - 1000	Birim : EU
HYB.3	“R3” Modülüün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünübilmesi için “r 3F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : L-E (Kilitli) , Q. I - 1000	Birim : EU
HYB.4	“R4” Modülüün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünübilmesi için “r 4F” parametresinin ALARM seçilmiş olması gereklidir.	Ayar Aralığı : L-E (Kilitli) , Q. I - 1000	Birim : EU

AUTO TUNE

39

Bu model cihazlara konfigürasyon yapılmışken PID parametreleri ($P_{\text{fb}}, n_{\text{fb}}, d_{\text{t}}, \xi_{\text{t}}$, ξ_{P}) fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreler yine manuel olarak girmelii yada Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.


Her prosesin karakteristiği farklı olduğu için Auto-Tune işlemi, bir prosesে en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydedir.

Auto-Tune işlemini başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki "Rt-Hr" ve "Rt-P" parametrelerini uygun bir şekilde ayarlamalı ve "Rt" parametresi "an" konumuna getirmelidir. "Rt-Hr" parametresi "FF" durumunda bırakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücüne nüortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekrانında iken **[□]** tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemi başlatınız. Auto-Tune işlemi başlatıldığından "ST" göstergesinde "Rt" mesajı ıtas yapar. Sonuçların sağlığı bir şekilde解释lanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlienen set değeri ve histerizeye göre 2-3 salınlık bir ON/OFF kontrol yaptıkları sona yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekranındaki "Rt" mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistem PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirdikten sonra konfigürasyon sayfasındaki "Rt" parametresi yeniden "FF" konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken **[*]** tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.




ÇALIŞMA MODLARI

40

Bu model cihazları iki farklı modda çalıştırabilir. Bu modlar surası ile Otomatik-Kontrol modu ve Manuel-Kontrol modu olarak adlandırılır. Proses-Ekrانında iken istenildiği zaman 5 saniye süre ile tuşuna basılarak bu modlar arasında geçiş yapılabilir. Çalışma modu değiştirildiğinde Proses-Ekrانındaki SP göstergesinin işlevi aşağıdaki gibi değişir.

İstennemeyen çalışma modu konfigürasyon sayfasındaki **PC** ve **NC** parametreleri ile kapatılabilir.


OTOMATİK KONTROL MODU : Kontrol İşlemi seçilen set değerine göre yapılır.



Adım kontrol cihazlarında "PC" ledi sürekli yanmaktadır. Otomatik kontrol modunda "AC" ledi yanık konumdadır ve "MN" ledi sönütktür. Set değeri ve tuşları ile seçilir.

5sn

MANUEL KONTROL MODU : Kontrol çıkışlı seviyesi manuel olarak belirlenir.



Adım kontrol cihazlarında "PC" ledi sürekli yanmaktadır. Manuel kontrol modunda "MN" ledi yanık konumdadır ve "AC" ledi sönütktür. Kontrol çıkış seviyesi ve tuşları ile seçilir.

5sn



UZAKTAN SET DEĞERİ BELİRLEME

41

Bu model cihazlarda uzaktan set değeri belirleme iki farklı şekilde yapılabilir. Bu iki yöntem aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

Yardımcı analog giriş kullanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Yardımcı analog giriş kullanılarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki "2F" parametresi "rP" olarak seçilmiş olmalıdır ve "2L" , "2H" parametreleri ile bir skala belirlenmelidir.

Lojik giriş modülü kullanılarak set değeri belirleme:

Bu cihazlardaki "LU" lojik giriş modülünde 3 adet lojik giriş bulunmaktadır bu girişler bağıntılı şemasında sırasıyla P1, P2, P3olarak göñürür.

Konfigürasyon sayfasındaki "LF" parametresi "P1" olarak seçilmiş ise operatör sayfasında "LP.1-LP.8" olmak üzere 8 adet set değeri görünür. Bu set değerleri seçmeli set değerleridir yani P1, P2, ve P3 girişlerinden gelen sinyal ile aşağıdaki tabloya göre kontrol set değeri olarak seçili. Seçilen set değeri otomatik çalışma modunda lisen ST göstergesinde görünür ve kontrol set değeri olarak kullanılır.

Seçmeli set değerleri ile remote set değeri birlikte kullanılıyorsa remote set değeri 1. seçmeli set değerine toplanır.

P1	P2	P3	Kod	Açıklama
0	0	0	LP.1	1. Seçmeli set değeri
1	0	0	LP.2	2. Seçmeli set değeri
0	1	0	LP.3	3. Seçmeli set değeri
1	1	0	LP.4	4. Seçmeli set değeri
0	0	1	LP.5	5. Seçmeli set değeri
1	0	1	LP.6	6. Seçmeli set değeri
0	1	1	LP.7	7. Seçmeli set değeri
1	1	1	LP.8	8. Seçmeli set değeri

Not: Tablodaki "I"ler girişin enerjili olduğuunu "0"lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder. Girişler VS+ ucunu ilgili girişe bağlayarak enerjilenir.

hn Parametresi Çalısması Fonksiyonu:

Cihazın set değeri ön tuş takımı ile girilemek istenirse:

Lojik giriş modülünün +VS ve P1 isimli klemensleri açık devre konumuna getirilir. Cihazın önünde bulunan yukan ve aşağı tuşları ile set değeri belirlenir.

Cihaz set değeri yardımcı analog giriş vasıtayıyla girilemek istenirse:

Lojik giriş modülünün +VS ve P1 isimli klemensleri kısa devre konumuna getirilir. Cihaz set değeri yardımcı analog giriş modülünden otomatik olarak alır.

MOTORLU ORANSAL VANA KONTROLÜ

42


Bu model cihazlar ile geri beslemesiz motorlu oransal vana kontrolü yapılmaktadır. Geri beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.

Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettermek için kullanılmış ve bu rölenin fonksiyonu „**Pn**“ olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma yönünde hareket etirmek için kullanılmış ve bu rölenin fonksiyonu da “**Ls**” olarak seçilmelidir.

Geri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için ayrıca vananın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyonaya geçmesi için gereklen süre ölçüู่erek konfigürasyon sayfasındaki „**ukt**“ parametreşine girmelidir.

Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametrelerini manuel olarak belirlemememis ise, bu parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.

Aşağıda geri beslemesiz motorlu vana kontrolü için basit bir bağlantı şeması verilmiştir.



Motorlu Oransal Vana Kontrolü

SERİ İLETİŞİM

43

Bu model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave moda seri iletişim kurulabilecek tasarılmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametreler ve deşifrenklerle ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim Half-Duplex RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hattın üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hatlarında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hattın şekilde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanan ve 9600 Bps hızında iletişim yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında aynı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hatt üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "Raddr", "bFlId" ve "Pr-T" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:

Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers


Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers

SERİ İLETİŞİM (RS485 BAĞLANTISI)

44



UYARILAR:

- Yanlış bağlanan soketler veri hatalarına neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için farklı renkli kablolarla ayırt edici bir görsellik sağlanabilir. Kablo bağlantı hatalarının önüne geçerek tanımamayı kolaylaştırır.
- Cihazlar Arası Bağlantı:
 - MODBUS iletişiminde kullanılan RS485 sistemi, mümkün olduğu sürece kısa dallarla bağlanması gereklidir. Kablo hattı çok uzun olmamalıdır. Daha uzun kablolarla ven almada bozuklukları ve bunun sonucunda hatalar oluşabilir.

Kablo Seçimi:

- Kullanılan kablo konumlu ve çift bükümlüdür. Koruyucu kılıf ince bir tel örgü veya folyo kaplı olabilir. Bu iki kaplama birbirine eşdeğer özelliktedir.
- Bu özellikler, elektromanyetik bozulmalara karşı önemli koruma sağlar. Kablolardan birbirine ters yönü çalişan bobin özeliğinin gösterileceği için ortamda oluşacak manyetik alan etkisini azaltması adına gereklidir.

Toprak Bağlantısı:

- Kablo zırhının tek bir noktada topraklanması gerekmektedir. Bu topraklama kablonun ucundan yapılır.

Terminaller Bağlantı:

- Kablolardan vidalı terminallere bağılır. Soketlerin genişliğine göre kablolar bireştirilerek bağlanır. Soket girişleri küçük ise uygun ekipmanlar ile kablo bağlantısı yapılır.

Tekrarlayıcı Kullanımı:

- MODBUS hattının kapsamını artırmak için tekrarlayıcı kullanılabılır. Bu tekrarlayıcılar cihazlardan aldıkları verileri güçlendirerek ve venileyerek diğer cihazlara aktarırlar. Her 1200 m'de ve hatta bağlı olan her 32 cihazdan sonra tekrarlayıcı kullanılır. Seri olarak bağlanacak maksimum tekrarlayıcı sayısı 3'tür. Daha fazla sayıda bağlanan tekrarlayıcılar, hat üzerinde gecikmelere neden olur.
- Sonlandırma Direnci:

- Sinyal hatalarını ve sarmalarını önlemek için ana kablonun her iki ucuna 120Ω direnç bağlanır. Bu dirençler kablo uçlarında kullanılmıştır. Toplam kablo uzunluğu 50 m'den kısa ise direnç kullanımına gerek yoktur.

SERİ İLETİŞİM

BIT Tipi Parametreler (COILS)

Adres	Açıklama (1 / 0)	Yazma Izni
0	Auto-Tune (ON / OFF)	
1	"R1" rôle modülü (ON / OFF)	
2	"R2" rôle modülü (ON / OFF)	
3	"R3" rôle modülü (ON / OFF)	
4	"R4" rôle modülü (ON / OFF)	
5	ERR1 Hatası (Var / Yok)	Yok
6	ERR2 Hatası (Var / Yok)	Yok
7	ERR3 Hatası (Var / Yok)	Yok
8	Genel Hata (Var / Yok)	Yok

SERİ İLETİŞİM

REGISTER Tipi Parametreler (REGISTERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma Izni
0	Geçerli ondalık derecesi	0	3	1	Yok
1	Ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
2	Kontrol set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
3	PID kontrol çıkışı seviyesi	-1000	1000	10	%
4	Çalışma modu	0	2	1	
5	1.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
6	2.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
7	3.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
8	Anlık yüreyen set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
9	Vana hareket yönü	0	2	1	Yok
10	Vana konumu	0	1000	10	%
20	1.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
21	2.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
22	3.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
23	4.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
24	5.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
25	6.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
26	7.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
27	8.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
28	"R1" Modülüün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
29	"R2" Modülüün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
30	"R3" Modülüün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
31	"R4" Modülüün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU
32	Kontrol histerezis değeri	1	1000	10 ⁴ DP	EU
33	"R1" Modülüün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU
34	"R2" Modülüün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU
35	"R3" Modülüün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU
36	"R4" Modülüün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU

SERİ İLETİŞİM

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma İzni
40 dP		0	3	1	Yökk
41 ΣI_L		0	15	1	EU
42 ΣII_L		-1999	9999	10^3DP	EU
43 ΣIH_L		-1999	9999	10^3DP	%
44 ΣIb_L		0	1	1	
45 $\Sigma 2F$		0	4	1	EU
46 $\Sigma 2t$		0	1	1	EU
47 $\Sigma 2L$		-1999	9999	10^3DP	EU
48 $\Sigma 2H_L$		-1999	9999	10^3DP	EU
49 $\Sigma 2b_L$		0	1	1	Yökk
50 $\Sigma 3F$		0	4	1	%
51 $\Sigma 3L$		-1999	9999	10^3DP	EU
52 $\Sigma 3H_L$		-1999	9999	10^3DP	EU
53 $\Sigma 3b_L$		0	1	1	EU
54 HU		0	1	1	EU
55 $\Sigma 3u$		-1000	1000	10^3DP	EU
56 FtC		1	100	10	EU
57 LUF		0	2	1	EU
58 aF		0	4	1	EU
59 aI_L		0	7	1	EU
60 aII_L		-1999	9999	10^3DP	EU
61 aIH_L		-1999	9999	10^3DP	EU
62 $a2F$		0	4	1	EU
63 $a2t$		0	7	1	EU
64 $a2L$		-1999	9999	10^3DP	EU
65 $a2H_L$		-1999	9999	10^3DP	EU
66 rIF		0	18	1	EU
67 $r2F$		0	18	1	EU
68 $r3F$		0	18	1	
69 $r4F$		0	18	1	

SERİ İLETİŞİM

48

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma İzni
70	bdf	0	1	1	
71	bdb	1	9999	10 ⁴ DP	
72	þEÜL	-1999	9999	10 ⁴ DP	
73	þPHL	-1999	9999	10 ⁴ DP	
74	þPrr	0	9999	10 ⁴ DP	
84	Ef	0	1	1	
85	Paoþb	0	9999	10 ⁴ DP	
86	naoþb	0	9999	10 ⁴ DP	
87	Eþt	0	6000	1	
88	dt	0	9999	10	
89	EþP	1	600	10	
90	EþolL	-1000	1000	10	
91	EþHL	-1000	1000	10	
92	EþabL	-1000	1000	10	
93	Eþadb	1	250	10	
94	wtt	10	2500	1	
95	wdb	1	250	10	
96	RþF	0	2	1	
97	RþP	0	1	1	
98	RþþP	-2000	9999	10 ⁴ DP	
99	RþHr	1	1000	10 ⁴ DP	
100	Rþdr	1	255	1	
101	bRþd	0	2	1	
102	P-þY	0	2	1	
105	Eþþþ	0	1	1	
106	Rþþþ	0	1	1	
107	Hþþþ	0	1	1	
108	Nþ	0	1	1	
109	RþC	0	1	1	

SERİ İLETİŞİM

49

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı	Çarpan	Birim	Yazma izni
112	Rlt	0	1	1	
113	$C_{\alpha P}$	0	1	1	
114	Rrt	0	25	1	
116	ΣC	-1999	9999	$10^v DP$	

Not: Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.

KONFIGÜRASYON KLAVUZU

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- I_{L} parametrelerine kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçildiğinizden, (S1 Universal Sensör Girişü Sayfa 15' te Tablo-1'de yer almaktadır.)
- I_{LL} parametrelerine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin alt skala değerini belittirinizden,
- I_{HL} parametrelerine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin üst skala değerini belittirinizden,
- $r_{\text{IF}}, r_{\text{ZF}}, r_{\text{3F}}, r_{\text{4F}}$ parametrelerine her bir rôleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden,(Rôle çıkışı sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Rôle Fonksiyonları Sayfa 17 ve sayfa 18'de yer alan Tablo-6'da yer almaktadır.)
- $\square \text{IF}, \alpha_2\text{ZF}$ parametrelerini her bir çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 16 da Tablo-4 'te yer almaktadır.)
- $\sigma \text{I}_{\text{L}}, \alpha_2\text{I}_{\text{L}}$ parametrelerinin cihaz etkisiinde belittilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçilimiş olduğundan,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Tipi Sayfa 17' de Tablo-5 te yer almaktadır.)
- $\sigma \text{I}_{\text{LL}}, \alpha_2\text{I}_{\text{LL}}$ parametrelerine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala değerini belittirinizden,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)
- $\sigma \text{I}_{\text{HL}}, \alpha_2\text{HL}$ parametrelerine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala değerini belittirinizden,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)

PID Kontrol yapmak için:

- Rôle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız $r_{\text{IF}}, r_{\text{ZF}}, r_{\text{3F}}, r_{\text{4F}}$ parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz rôle çıkışını alt Rôle fonksiyonunu Rôle Fonksiyon tablosunda yer alan $\text{PC}_{\alpha, n, \Sigma, o}, \text{P}_{\alpha, f, n, \Sigma, o}, \text{P}_{\alpha, P_n, n, \Sigma, o}, \text{P}_{\alpha, P_n, n, \Sigma, o}$ seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygun olanını seçinizden,
- Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız, $\square \text{IF}, \alpha_2\text{ZF}$ parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Rôle Fonksiyon tablosunda yer alan $\text{PC}_{\alpha, n, \Sigma, o}$ seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygun olanı seçinizden,

KONFIGÜRASYON KLAVUZU

51

Cihazınızda birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristığını bildiğiniz sistemimize ait Pozitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (PoP_b), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (noP_b), integral zaman sabitini ($\int t$), Diferansiyel zaman sabitini (dt) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirtilir Kontrol Periyodu (EP) parametelerine manuel olarak girecek.
- Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanacağı sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,

Auto-Tune işlemini başlatakmak için :

- **Rt₁P** parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz.Bu değer Yapılarak prosesin tam gücünün ortalarına dek gelmeliidir.
 - **Rt_{Hr}** parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz. (Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassaslığını ayarlamaktadır.)
 - **Rt** parametresini **on** olarak seçiniz.
- Cihaz ana ekranı ekranındayken " tuşuna 5 ssn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapılmışken cihaz göstergesinde **Rt** ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekranдан kaybolur. Auto-Tune işlemi devam ederken " tuşuna basılarak Auto-Tune işlemi iptal edilebilir.

KK_147_5_TR_AC900

ORDEL

**ORDEL ORTA DOĞU ELEKTRONİK
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.**

Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 06370
Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 312 385 7096 pbx
Fax: 0312 385 7078
e-posta: ordel@ordel.com.tr

www.ordel.com.tr

